

## ПРЕЙСКУРАНТ № 801 оптовых цен на продукцию

для реализации на внутреннем рынке для использования при строительстве объектов, субъектам осуществляющим оптовую торговлю с целью дальнейшей реализации для строительства объектов, субъектам осуществляющим розничную торговлю, а также для реализации в магазинах, павильонах, киосках юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, приобретающим товары для целей текущего ремонта и (или) благоустройства собственных территорий, в том числе через субъектов осуществляющих оптовую торговлю.

(производитель продукции - филиал "Барановичский комбинат железобетонных конструкций" ОАО "Кричевцементношифер")

Государственного предприятия "Управляющая компания холдинга "БЦК"  
с 5 октября 2026 г.

| №<br>п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ    | ЕДИНИЦА<br>ИЗМЕРЕНИЯ | Оптовая цена<br>без НДС, бел.<br>руб. |
|----------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1        | 2                         | 3                    | 4                                     |
| 1        | ПТМ63.12.22-13.0 S800-2.a | шт                   | 608,11                                |
| 2        | ПТМ63.12.22-10.0 S800-2.a | шт                   | 590,87                                |
| 3        | ПТМ63.12.22-9.0 S800-3.a  | шт                   | 564,44                                |
| 4        | ПТМ63.12.22-8.0 S800-2.a  | шт                   | 554,13                                |
| 5        | ПТМ63.12.22-6.0 S800-1.a  | шт                   | 541,52                                |
| 6        | ПТМ63.12.22-4.0 S800-1.a  | шт                   | 529,01                                |
| 7        | ПТМ60.12.22-13.0 S800-3.a | шт                   | 582,50                                |
| 8        | ПТМ60.12.22-12.0 S800-2.a | шт                   | 570,52                                |
| 9        | ПТМ60.12.22-11.0 S800-3.a | шт                   | 560,97                                |
| 10       | ПТМ60.12.22-9.0 S800-2.a  | шт                   | 530,99                                |
| 11       | ПТМ60.12.22-7.0 S800-3.a  | шт                   | 517,46                                |
| 12       | ПТМ60.12.22-5.0 S800-1.a  | шт                   | 507,10                                |
| 13       | ПТМ60.12.22-4.0 S800-2.a  | шт                   | 498,95                                |
| 14       | ПТМ57.12.22-13.0 S800-2.a | шт                   | 534,80                                |
| 15       | ПТМ57.12.22-12.0 S800-3.a | шт                   | 525,66                                |
| 16       | ПТМ57.12.22-11.0 S800-2.a | шт                   | 518,51                                |
| 17       | ПТМ57.12.22-10.0 S800-1.a | шт                   | 501,54                                |
| 18       | ПТМ57.12.22-8.0 S800-1.a  | шт                   | 490,13                                |
| 19       | ПТМ57.12.22-6.0 S800-1.a  | шт                   | 478,87                                |
| 20       | ПТМ57.12.22-5.0 S800-2.a  | шт                   | 470,99                                |
| 21       | ПТМ57.12.22-4.0 S800-1.a  | шт                   | 467,43                                |
| 22       | ПТМ54.12.22-13.0 S800-3.a | шт                   | 499,57                                |
| 23       | ПТМ54.12.22-12.0 S800-1.a | шт                   | 490,67                                |

|    |                                |    |        |
|----|--------------------------------|----|--------|
| 24 | ПТМ54.12.22-10.0 S800-1.a      | ШТ | 465,92 |
| 25 | ПТМ54.12.22-9.0 S800-2.a       | ШТ | 463,25 |
| 26 | ПТМ54.12.22-8.0 S800-1.a       | ШТ | 455,13 |
| 27 | ПТМ54.12.22-6.0 S800-2.a       | ШТ | 447,76 |
| 28 | ПТМ54.12.22-5.0 S800-1.a       | ШТ | 444,39 |
| 29 | ПТМ51.12.22-13.0 S800-2.a      | ШТ | 466,92 |
| 30 | ПТМ51.12.22-12.0 S800-1.a      | ШТ | 441,59 |
| 31 | ПТМ51.12.22-11.0 S800-2.a      | ШТ | 439,13 |
| 32 | ПТМ51.12.22-9.0 S800-1.a       | ШТ | 431,45 |
| 33 | ПТМ51.12.22-7.0 S800-2.a       | ШТ | 424,50 |
| 34 | ПТМ51.12.22-4.0 S800-1.a       | ШТ | 411,15 |
| 35 | ПТМ57.12.22-10.0 S800 П C25/30 | ШТ | 577,50 |
| 36 | ПТМ63.12.22-13.0 S800 П C25/30 | ШТ | 688,70 |
| 37 | ПТМ51.12.22-7.0 S800 П C25/30  | ШТ | 498,90 |
| 38 | ПТМ63.12.22-6.0 S800 П C25/30  | ШТ | 632,18 |
| 39 | ПТМ54.12.22-10.0 S800 П C25/30 | ШТ | 542,81 |
| 40 | ПТМ60.12.22-7.0 S800 П C25/30  | ШТ | 595,40 |
| 41 | ПТМ57.12.22-10.0 S800 C30/37   | ШТ | 602,39 |
| 42 | ПТМ54.12.22-6.0 S800 П C25/30  | ШТ | 530,31 |
| 43 | ПТМ57.12.22-12.0 S800 П C25/30 | ШТ | 588,92 |
| 44 | ПТМ54.12.22-8.0 S800 П C25/30  | ШТ | 533,84 |
| 45 | ПТМ54.12.22-13.0 S800 П C25/30 | ШТ | 543,46 |
| 46 | ПТМ63.12.22-13.0 S800 C30/37   | ШТ | 699,87 |
| 47 | ПТМ63.12.22-9.0 S800 C30/37    | ШТ | 672,20 |
| 48 | ПТМ60.12.22-11.0 S800 П C25/30 | ШТ | 629,56 |
| 49 | ПТМ60.12.22-13.0 S800 П C25/30 | ШТ | 651,96 |
| 50 | ПТМ60.12.22-12.0 S800 П C25/30 | ШТ | 637,70 |
| 51 | ПТМ51.12.22-9.0 S800 П C25/30  | ШТ | 508,12 |
| 52 | ПТМ51.12.22-11.0 S800 П C25/30 | ШТ | 513,75 |
| 53 | ПТМ63.12.22-6.0 S800 C20/25    | ШТ | 617,41 |
| 54 | ПТМ63.12.22-9.0 S800 C20/25    | ШТ | 644,35 |
| 55 | ПТМ63.12.22-8.0 S800 C20/25    | ШТ | 635,99 |
| 56 | ПТМ51.12.22-9.0 S800 C20/25    | ШТ | 497,48 |
| 57 | ПТМ51.12.22-7.0 S800 C20/25    | ШТ | 487,76 |
| 58 | ПТМ51.12.22-11.0 S800 C20/25   | ШТ | 503,08 |
| 59 | ПТМ54.12.22-8.0 S800 C20/25    | ШТ | 519,32 |
| 60 | ПТМ60.12.22-12.0 S800 C20/25   | ШТ | 625,16 |



|    |                                 |    |        |
|----|---------------------------------|----|--------|
| 61 | ПТМ60.12.22-9.0 S800 C20/25     | ШТ | 608,79 |
| 62 | ПТМ60.12.22-7.0 S800 C20/25     | ШТ | 592,24 |
| 63 | ПТМ57.12.22-10.0 S800 C20/25    | ШТ | 571,87 |
| 64 | ПТМ54.12.22-6.0 S800 C20/25     | ШТ | 515,33 |
| 65 | ПТМ54.12.22-10.0 S800 C20/25    | ШТ | 532,84 |
| 66 | ПТМ57.12.22-6.0 S800 C20/25     | ШТ | 551,41 |
| 67 | ПТМ 60.12.22-7.0 S800 C30/37    | ШТ | 616,68 |
| 68 | ПТМ 63.12.22-8.0 S800 П C25/30  | ШТ | 652,42 |
| 69 | ПТМ 63.12.22-10.0 S800 П C25/30 | ШТ | 668,30 |
| 70 | ПТМ63.15.22-13.0 S800-3.a       | ШТ | 779,19 |
| 71 | ПТМ63.15.22-12.0 S800-3.a       | ШТ | 757,93 |
| 72 | ПТМ63.15.22-11.0 S800-2.a       | ШТ | 755,38 |
| 73 | ПТМ63.15.22-9.0 S800-2.a        | ШТ | 713,08 |
| 74 | ПТМ63.15.22-7.0 S800-2.a        | ШТ | 695,02 |
| 75 | ПТМ63.15.22-6.0 S800-1.a        | ШТ | 687,06 |
| 76 | ПТМ63.15.22-5.0 S800-2.a        | ШТ | 677,02 |
| 77 | ПТМ63.15.22-4.0 S800-1.a        | ШТ | 662,00 |
| 78 | ПТМ60.15.22-13.0 S800-3.a       | ШТ | 722,23 |
| 79 | ПТМ60.15.22-10.0 S800-2.a       | ШТ | 679,74 |
| 80 | ПТМ60.15.22-8.0 S800-2.a        | ШТ | 662,63 |
| 81 | ПТМ60.15.22-7.0 S800-3.a        | ШТ | 652,96 |
| 82 | ПТМ60.15.22-6.0 S800-2.a        | ШТ | 645,37 |
| 83 | ПТМ60.15.22-5.0 S800-1.a        | ШТ | 631,14 |
| 84 | ПТМ60.15.22-4.0 S800-2.a        | ШТ | 628,25 |
| 85 | ПТМ57.15.22-13.0 S800-2.a       | ШТ | 663,22 |
| 86 | ПТМ57.15.22-12.0 S800-2.a       | ШТ | 648,01 |
| 87 | ПТМ57.15.22-10.0 S800-2.a       | ШТ | 631,64 |
| 88 | ПТМ57.15.22-9.0 S800-1.a        | ШТ | 624,48 |
| 89 | ПТМ57.15.22-8.0 S800-2.a        | ШТ | 615,35 |
| 90 | ПТМ57.15.22-7.0 S800-1.a        | ШТ | 613,08 |
| 91 | ПТМ57.15.22-6.0 S800-1.a        | ШТ | 601,78 |
| 92 | ПТМ57.15.22-5.0 S800-2.a        | ШТ | 598,94 |
| 93 | ПТМ57.15.22-4.0 S800-1.a        | ШТ | 590,37 |
| 94 | ПТМ54.15.22-13.0 S800-3.a       | ШТ | 611,08 |
| 95 | ПТМ54.15.22-12.0 S800-2.a       | ШТ | 598,66 |
| 96 | ПТМ54.15.22-10.0 S800-1.a       | ШТ | 591,90 |
| 97 | ПТМ54.15.22-9.0 S800-2.a        | ШТ | 582,93 |



|     |                                |    |        |
|-----|--------------------------------|----|--------|
| 98  | ПТМ54.15.22-7.0 S800-1.a       | ШТ | 570,31 |
| 99  | ПТМ54.15.22-5.0 S800-1.a       | ШТ | 559,61 |
| 100 | ПТМ51.15.22-13.0 S800-2.a      | ШТ | 569,96 |
| 101 | ПТМ51.15.22-12.0 S800-1.a      | ШТ | 563,52 |
| 102 | ПТМ51.15.22-11.0 S800-2.a      | ШТ | 555,37 |
| 103 | ПТМ51.15.22-10.0 S800-1.a      | ШТ | 553,40 |
| 104 | ПТМ51.15.22-8.0 S800-1.a       | ШТ | 543,22 |
| 105 | ПТМ51.15.22-6.0 S800-1.a       | ШТ | 533,06 |
| 106 | ПТМ51.15.22-4.0 S800-1.a       | ШТ | 522,93 |
| 107 | ПТМ63.15.22-6.0 S800 П C25/30  | ШТ | 803,55 |
| 108 | ПТМ63.15.22-7.0 S800 П C25/30  | ШТ | 813,24 |
| 109 | ПТМ60.15.22-8.0 S800 П C25/30  | ШТ | 794,88 |
| 110 | ПТМ54.15.22-7.0 S800 П C25/30  | ШТ | 668,59 |
| 111 | ПТМ54.15.22-9.0 S800 П C25/30  | ШТ | 684,90 |
| 112 | ПТМ57.15.22-8.0 S800 П C25/30  | ШТ | 721,95 |
| 113 | ПТМ57.15.22-12.0 S800 П C25/30 | ШТ | 755,27 |
| 114 | ПТМ57.15.22-13.0 S800 П C25/30 | ШТ | 772,04 |
| 115 | ПТМ60.15.22-10.0 S800 П C25/30 | ШТ | 793,94 |
| 116 | ПТМ57.15.22-6.0 S800 П C25/30  | ШТ | 707,57 |
| 117 | ПТМ60.15.22-13.0 S800 П C25/30 | ШТ | 812,61 |
| 118 | ПТМ54.15.22-10.0 S800 П C25/30 | ШТ | 691,17 |
| 119 | ПТМ54.15.22-12.0 S800 П C25/30 | ШТ | 700,15 |
| 120 | ПТМ63.15.22-9.0 S800 C20/25    | ШТ | 813,78 |
| 121 | ПТМ63.15.22-7.0 S800 C20/25    | ШТ | 795,41 |
| 122 | ПТМ60.15.22-10.0 S800 C20/25   | ШТ | 776,59 |
| 123 | ПТМ60.15.22-8.0 S800 C20/25    | ШТ | 758,68 |
| 124 | ПТМ63.15.22-6.0 S800 C20/25    | ШТ | 784,92 |
| 125 | ПТМ60.15.22-8.0 S800 C30/37    | ШТ | 793,44 |
| 126 | ПТМ51.15.22-10.0 S800 C20/25   | ШТ | 635,52 |
| 127 | ПТМ51.15.22-6.0 S800 П C25/30  | ШТ | 630,17 |
| 128 | ПТМ57.15.22-13.0 S800 C20/25   | ШТ | 756,88 |
| 129 | ПТМ57.15.22-10.0 S800 C20/25   | ШТ | 722,75 |
| 130 | ПТМ57.15.22-8.0 S800 C20/25    | ШТ | 705,67 |
| 131 | ПТМ54.15.22-7.0 S800 C20/25    | ШТ | 653,14 |
| 132 | ПТМ60.15.22-7.0 S800 C20/25    | ШТ | 748,66 |
| 133 | ПТМ60.15.22-6.0 S800 C20/25    | ШТ | 739,94 |
| 134 | ПТМ51.15.22-8.0 S800 П C25/30  | ШТ | 638,40 |



|     |                                |    |         |
|-----|--------------------------------|----|---------|
| 135 | ПТМ57.15.22-7.0 S800 C20/25    | ШТ | 706,71  |
| 136 | ПТМ54.15.22-7.0 S800 C30/37    | ШТ | 723,47  |
| 137 | ПТМ60.15.22-7.0 S800 C30/37    | ШТ | 783,46  |
| 138 | ПТМ57.15.22-13.0 S800 C30/37   | ШТ | 787,88  |
| 139 | ПТМ63.15.22-11.0 S800 П C25/30 | ШТ | 850,36  |
| 140 | ПТМ51.15.22-6.0 S800 C20/25    | ШТ | 613,64  |
| 141 | ПТМ51.15.22-8.0 S800 C20/25    | ШТ | 622,07  |
| 142 | ПТМ51.15.22-11.0 S800 C20/25   | ШТ | 634,80  |
| 143 | ПТМ54.15.22-9.0 S800 C20/25    | ШТ | 667,54  |
| 144 | ПТМ54.15.22-12.0 S800 C20/25   | ШТ | 683,64  |
| 145 | ПТМ54.15.22-13.0 S800 C20/25   | ШТ | 696,70  |
| 146 | ПТМ90.15.22-9.0 S800-6.a       | ШТ | 1567,67 |
| 147 | ПТМ90.15.22-8.0 S800-9.a       | ШТ | 1505,77 |
| 148 | ПТМ90.15.22-7.0 S800-9.a       | ШТ | 1414,40 |
| 149 | ПТМ90.15.22-6.0 S800-5.a       | ШТ | 1347,94 |
| 150 | ПТМ90.15.22-5.0 S800-5.a       | ШТ | 1332,38 |
| 151 | ПТМ90.15.22-4.0 S800-4.a       | ШТ | 1277,37 |
| 152 | ПТМ83.15.22-7.0 S800-3.a       | ШТ | 1222,91 |
| 153 | ПТМ83.15.22-6.0 S800-3.a       | ШТ | 1186,17 |
| 154 | ПТМ80.15.22-8.0 S800-3.a       | ШТ | 1147,20 |
| 155 | ПТМ80.15.22-6.0 S800-3.a       | ШТ | 1116,06 |
| 156 | ПТМ78.15.22-8.0 S800-3.a       | ШТ | 1196,15 |
| 157 | ПТМ78.15.22-6.0 S800-2.a       | ШТ | 1053,47 |
| 158 | ПТМ75.15.22-8.0 S800-3.a       | ШТ | 1047,88 |
| 159 | ПТМ75.15.22-7.0 S800-3.a       | ШТ | 1018,53 |
| 160 | ПТМ75.15.22-5.0 S800-2.a       | ШТ | 993,66  |
| 161 | ПТМ72.15.22-13.0 S800-7.a      | ШТ | 1141,54 |
| 162 | ПТМ72.15.22-12.0 S800-4.a      | ШТ | 1084,00 |
| 163 | ПТМ72.15.22-11.0 S800-3.a      | ШТ | 1055,23 |
| 164 | ПТМ72.15.22-10.0 S800-7.a      | ШТ | 1057,82 |
| 165 | ПТМ72.15.22-8.0 S800-3.a       | ШТ | 973,38  |
| 166 | ПТМ72.15.22-6.0 S800-3.a       | ШТ | 942,31  |
| 167 | ПТМ72.15.22-5.0 S800-2.a       | ШТ | 921,59  |
| 168 | ПТМ72.15.22-4.0 S800-1.a       | ШТ | 912,73  |
| 169 | ПТМ66.15.22-13.0 S800-3.a      | ШТ | 973,91  |
| 170 | ПТМ66.15.22-12.0 S800-3.a      | ШТ | 948,22  |
| 171 | ПТМ66.15.22-10.0 S800-3.a      | ШТ | 922,65  |



|     |                                |    |         |
|-----|--------------------------------|----|---------|
| 172 | ПТМ66.15.22-8.0 S800-2.a       | ШТ | 874,84  |
| 173 | ПТМ66.15.22-6.0 S800-2.a       | ШТ | 855,88  |
| 174 | ПТМ66.15.22-5.0 S800-3.a       | ШТ | 845,33  |
| 175 | ПТМ66.15.22-4.0 S800-1.a       | ШТ | 834,42  |
| 176 | ПТМ90.12.22-9.0 S800-5.a       | ШТ | 1237,75 |
| 177 | ПТМ90.12.22-8.0 S800-8.a       | ШТ | 1180,21 |
| 178 | ПТМ90.12.22-7.0 S800-4.a       | ШТ | 1107,83 |
| 179 | ПТМ90.12.22-5.0 S800-3.a       | ШТ | 1040,62 |
| 180 | ПТМ90.12.22-4.0 S800-3.a       | ШТ | 1005,55 |
| 181 | ПТМ83.12.22-8.0 S800-3.a       | ШТ | 989,30  |
| 182 | ПТМ83.12.22-6.0 S800-2.a       | ШТ | 991,22  |
| 183 | ПТМ80.12.22-6.0 S800-2.a       | ШТ | 891,78  |
| 184 | ПТМ78.12.22-8.0 S800-3.a       | ШТ | 895,38  |
| 185 | ПТМ78.12.22-6.0 S800-2.a       | ШТ | 847,06  |
| 186 | ПТМ75.12.22-8.0 S800-3.a       | ШТ | 833,26  |
| 187 | ПТМ75.12.22-6.0 S800-2.a       | ШТ | 790,66  |
| 188 | ПТМ75.12.22-5.0 S800-2.a       | ШТ | 769,14  |
| 189 | ПТМ72.12.22-13.0 S800-7.a      | ШТ | 895,82  |
| 190 | ПТМ72.12.22-12.0 S800-3.a      | ШТ | 851,42  |
| 191 | ПТМ72.12.22-11.0 S800-4.a      | ШТ | 842,01  |
| 192 | ПТМ72.12.22-10.0 S800-7.a      | ШТ | 839,44  |
| 193 | ПТМ72.12.22-8.0 S800-2.a       | ШТ | 774,14  |
| 194 | ПТМ72.12.22-7.0 S800-2.a       | ШТ | 758,45  |
| 195 | ПТМ72.12.22-6.0 S800-3.a       | ШТ | 741,48  |
| 196 | ПТМ72.12.22-5.0 S800-2.a       | ШТ | 733,10  |
| 197 | ПТМ66.12.22-13.0 S800-3.a      | ШТ | 759,02  |
| 198 | ПТМ66.12.22-11.0 S800-2.a      | ШТ | 732,28  |
| 199 | ПТМ66.12.22-9.0 S800-2.a       | ШТ | 692,75  |
| 200 | ПТМ66.12.22-8.0 S800-3.a       | ШТ | 682,16  |
| 201 | ПТМ66.12.22-7.0 S800-2.a       | ШТ | 673,87  |
| 202 | ПТМ66.12.22-5.0 S800-1.a       | ШТ | 658,13  |
| 203 | ПТМ66.12.22-4.0 S800-1.a       | ШТ | 644,99  |
| 204 | ПТМ72.15.22-11.0 S800 П C25/30 | ШТ | 1115,02 |
| 205 | ПТМ66.12.22-7.0 S800 C30/37    | ШТ | 723,48  |
| 206 | ПТМ66.12.22-11.0 S800 C28/35   | ШТ | 782,88  |
| 207 | ПТМ72.12.22-10.0 S800 П C25/30 | ШТ | 887,65  |
| 208 | ПТМ78.12.22-6.0 S800 П C35/45  | ШТ | 945,24  |



|     |                                       |    |         |
|-----|---------------------------------------|----|---------|
| 209 | ПТМ80.12.22-6.0S800 П C25/30          | ШТ | 914,01  |
| 210 | ПТМ75.12.22-6.0S800 П C25/30          | ШТ | 834,19  |
| 211 | ПТМ72.15.22-10.0S800 П C25/30         | ШТ | 1166,91 |
| 212 | ПТМ66.15.22-10.0S800 П C25/30         | ШТ | 1015,70 |
| 213 | ПТМ72.15.22-6.0S800 П C25/30          | ШТ | 1004,57 |
| 214 | ПТМ72.12.22-7.0S800 П C25/30          | ШТ | 801,84  |
| 215 | ПТМ66.12.22-11.0S800 П C30/37         | ШТ | 793,94  |
| 216 | ПТМ66.15.22-13.0S800 П C25/30         | ШТ | 1069,40 |
| 217 | ПТМ75.15.22-8.0S800 П C25/30          | ШТ | 1108,05 |
| 218 | ПТМ72.15.22-4.0S800 П C25/30          | ШТ | 973,43  |
| 219 | ПТМ72.15.22-8.0S800 П C25/30          | ШТ | 1029,59 |
| 220 | ПТМ66.12.22-13.0S800 П C30/37<br>F150 | ШТ | 849,05  |
| 221 | ПТМ83.12.22-8,0S800 C35/45            | ШТ | 1135,38 |
| 222 | ПТМ72.12.22-8.0S800 П C25/30          | ШТ | 823,40  |
| 223 | ПТМ66.12.22-13.0S800 П C25/30         | ШТ | 797,58  |
| 224 | ПРС68.15-5АтV                         | ШТ | 1754,63 |
| 225 | ПРС68.15-8АтV                         | ШТ | 1798,36 |
| 226 | ПРС68.15-11АтV                        | ШТ | 1886,88 |
| 227 | ПРС68.15-13АтV                        | ШТ | 2055,02 |
| 228 | ПРС86.15-4АтV                         | ШТ | 2360,38 |
| 229 | ПРС86.15-6АтV                         | ШТ | 2536,49 |
| 230 | ПРС86.15-8АIIIВ                       | ШТ | 2980,96 |
| 231 | ПРС26.15-11АIII                       | ШТ | 487,00  |
| 232 | ПРС26.15-4АIII                        | ШТ | 479,33  |
| 233 | ПРС26.15-17АIII                       | ШТ | 495,84  |
| 234 | ПРС56.15-7АтV                         | ШТ | 1049,04 |
| 235 | ПРС56.15-11АтV                        | ШТ | 1153,01 |
| 236 | ПРС56.15-15АтV                        | ШТ | 1208,24 |
| 237 | ПРС56.15-15АтV C20/25                 | ШТ | 1222,43 |
| 238 | ПРС56.15-11АтV C20/25                 | ШТ | 1186,07 |
| 239 | 1ПГ6-3АIIIВ                           | ШТ | 825,48  |
| 240 | 1ПГ6-4АIIIВ                           | ШТ | 863,30  |
| 241 | 1ПГ6-5АIIIВ                           | ШТ | 915,85  |
| 242 | 1ПГ6-6АIIIВ                           | ШТ | 958,18  |
| 243 | 1ПГ6-7АIIIВ                           | ШТ | 993,31  |
| 244 | 1ПГ6-3АТ5                             | ШТ | 745,96  |



|     |                    |    |         |
|-----|--------------------|----|---------|
| 245 | 1ПГ6-4АТ5          | ШТ | 805,90  |
| 246 | 1ПГ6-5АТ5          | ШТ | 875,63  |
| 247 | 1ПГ6-3АIIIВ-Н      | ШТ | 838,24  |
| 248 | 1ПГ6-4АIIIВ-Н      | ШТ | 881,94  |
| 249 | 1ПГ6-5АIIIВ-Н      | ШТ | 915,85  |
| 250 | 1ПГ6-6АIIIВ-Н      | ШТ | 968,86  |
| 251 | 1ПГ6-7АIIIВ-Н      | ШТ | 1000,87 |
| 252 | 1ПГ6-3АIIIВ-П      | ШТ | 845,86  |
| 253 | 1ПГ6-4АIIIВ-П      | ШТ | 883,66  |
| 254 | 1ПГ6-5АIIIВ-П      | ШТ | 923,46  |
| 255 | 1ПГ6-6АIIIВ-П      | ШТ | 968,86  |
| 256 | 1ПГ6-7АIIIВ-П      | ШТ | 1000,87 |
| 257 | 2ПГ 6-4АIIIВ       | ШТ | 498,72  |
| 258 | 2ПГ 6-4АIIIВ-Н     | ШТ | 504,23  |
| 259 | 2ПГ 6-4АIIIВ-П     | ШТ | 515,79  |
| 260 | 2ПГ 6-5АIIIВ       | ШТ | 527,52  |
| 261 | 2ПГ 6-5АIIIВ-Н     | ШТ | 527,52  |
| 262 | 2ПГ 6-6АIIIВ       | ШТ | 549,92  |
| 263 | 2ПГ 6-6АIIIВ-Н     | ШТ | 549,92  |
| 264 | 2ПГ 6-3АтV         | ШТ | 465,48  |
| 265 | 2ПГ 6-4АтV         | ШТ | 471,32  |
| 266 | 2ПГ 6-5АтV         | ШТ | 509,36  |
| 267 | 2ПГ 6-5АIIIВ-П     | ШТ | 532,01  |
| 268 | 2ПГ 6-6АIIIВ-П     | ШТ | 554,41  |
| 269 | ПКР 60.15.25-3,4Т  | ШТ | 523,80  |
| 270 | ПКР60.15.25-3,4Т-Н | ШТ | 551,59  |
| 271 | ПКР60.15.25-3,4Т-П | ШТ | 551,59  |
| 272 | СП30.30-2          | ШТ | 203,37  |
| 273 | СП40.30-2          | ШТ | 263,58  |
| 274 | СП50.30-4          | ШТ | 341,57  |
| 275 | СП60.30-4          | ШТ | 404,90  |
| 276 | СП60.30-5          | ШТ | 427,73  |
| 277 | СП70.30-4          | ШТ | 470,27  |
| 278 | СП70.30-5          | ШТ | 496,86  |
| 279 | СП70.30-6          | ШТ | 525,72  |
| 280 | СП80.30-4          | ШТ | 534,35  |
| 281 | СП80.30-5          | ШТ | 564,75  |



|     |                |    |         |
|-----|----------------|----|---------|
| 282 | СП80.30-6      | ШТ | 597,68  |
| 283 | СП80.30-7      | ШТ | 635,24  |
| 284 | СП80.30-8      | ШТ | 676,65  |
| 285 | СП90.30-4      | ШТ | 597,87  |
| 286 | СП90.30-5      | ШТ | 632,29  |
| 287 | СП90.30-6      | ШТ | 669,21  |
| 288 | СП90.30-7      | ШТ | 711,29  |
| 289 | СП90.30-8      | ШТ | 776,50  |
| 290 | СП100.30-4     | ШТ | 662,15  |
| 291 | СП100.30-5     | ШТ | 701,78  |
| 292 | СП100.30-6     | ШТ | 742,26  |
| 293 | СП100.30-7     | ШТ | 789,30  |
| 294 | СП100.30-8     | ШТ | 861,37  |
| 295 | СП100.30-9     | ШТ | 924,12  |
| 296 | СП100.30-10    | ШТ | 1056,23 |
| 297 | СП110.30-6     | ШТ | 814,20  |
| 298 | СП110.30-7     | ШТ | 865,34  |
| 299 | СП110.30-8     | ШТ | 944,53  |
| 300 | СП110.30-9     | ШТ | 1013,29 |
| 301 | СП110.30-10    | ШТ | 1157,69 |
| 302 | СП120.30-5     | ШТ | 861,64  |
| 303 | СП120.30-6     | ШТ | 910,36  |
| 304 | СП120.30-7     | ШТ | 966,09  |
| 305 | СП120.30-8     | ШТ | 1027,77 |
| 306 | СП120.30-9     | ШТ | 1102,37 |
| 307 | СП120.30-10    | ШТ | 1259,30 |
| 308 | СП80.30-7.1W6  | ШТ | 658,72  |
| 309 | СП80.30-7.1W8  | ШТ | 668,52  |
| 310 | СП80.30-8.1W6  | ШТ | 698,47  |
| 311 | СП80.30-8.1W8  | ШТ | 708,30  |
| 312 | СП80.30-10.1W6 | ШТ | 885,30  |
| 313 | СП80.30-10.1W8 | ШТ | 895,11  |
| 314 | СП90.30-7.1W6  | ШТ | 738,11  |
| 315 | СП90.30-7.1W8  | ШТ | 749,14  |
| 316 | СП90.30-8.1W6  | ШТ | 783,01  |
| 317 | СП90.30-8.1W8  | ШТ | 794,03  |
| 318 | СП90.30-10.1W6 | ШТ | 962,34  |



|     |                 |    |         |
|-----|-----------------|----|---------|
| 319 | СП90.30-10.1W8  | ШТ | 973,36  |
| 320 | СП100.30-7.1W6  | ШТ | 818,41  |
| 321 | СП100.30-7.1W8  | ШТ | 830,64  |
| 322 | СП100.30-8.1W6  | ШТ | 867,86  |
| 323 | СП100.30-8.1W8  | ШТ | 880,10  |
| 324 | СП100.30-9.1W6  | ШТ | 925,89  |
| 325 | СП100.30-9.1W8  | ШТ | 938,13  |
| 326 | СП100.30-10.1W6 | ШТ | 1057,56 |
| 327 | СП100.30-10.1W8 | ШТ | 1069,79 |
| 328 | СП110.30-7.1W6  | ШТ | 897,59  |
| 329 | СП110.30-7.1W8  | ШТ | 911,05  |
| 330 | СП110.30-8.1W6  | ШТ | 953,15  |
| 331 | СП110.30-8.1W8  | ШТ | 966,61  |
| 332 | СП110.30-9.1W6  | ШТ | 1019,53 |
| 333 | СП110.30-9.1W8  | ШТ | 1032,98 |
| 334 | СП110.30-10.1W6 | ШТ | 1160,82 |
| 335 | СП110.30-10.1W8 | ШТ | 1174,27 |
| 336 | СП120.30-7.1W6  | ШТ | 973,55  |
| 337 | СП120.30-7.1W8  | ШТ | 988,20  |
| 338 | СП120.30-8.1W6  | ШТ | 1034,17 |
| 339 | СП120.30-8.1W8  | ШТ | 1048,82 |
| 340 | СП120.30-9.1W6  | ШТ | 1108,74 |
| 341 | СП120.30-10.1W6 | ШТ | 1262,36 |
| 342 | СП120.30-10.1W8 | ШТ | 1277,02 |
| 343 | СП40.35-4       | ШТ | 361,22  |
| 344 | СП50.35-4       | ШТ | 459,14  |
| 345 | СП60.35-4       | ШТ | 540,11  |
| 346 | СП70.35-4       | ШТ | 625,50  |
| 347 | СП70.35-5       | ШТ | 652,09  |
| 348 | СП70.35-6       | ШТ | 682,85  |
| 349 | СП80.35-4       | ШТ | 710,59  |
| 350 | СП80.35-5       | ШТ | 743,81  |
| 351 | СП80.35-6 W6    | ШТ | 797,40  |
| 352 | СП80.35-7.1W6   | ШТ | 832,05  |
| 353 | СП80.35-8.1W6   | ШТ | 871,32  |
| 354 | СП90.35-4       | ШТ | 794,38  |
| 355 | СП90.35-5       | ШТ | 830,97  |



|     |                  |    |         |
|-----|------------------|----|---------|
| 356 | СП90.35-6 W6     | ШТ | 890,93  |
| 357 | СП90.35-7.1 W6   | ШТ | 930,69  |
| 358 | СП90.35-8.1 W6   | ШТ | 975,06  |
| 359 | СП90.35-9.1 W6   | ШТ | 1033,33 |
| 360 | СП100.35-4 W6    | ШТ | 904,72  |
| 361 | СП100.35-5 W6    | ШТ | 944,92  |
| 362 | СП100.35-6 W6    | ШТ | 986,04  |
| 363 | СП100.35-7.1 W6  | ШТ | 1029,81 |
| 364 | СП100.35-8.1 W6  | ШТ | 1080,07 |
| 365 | СП100.35-9.1 W6  | ШТ | 1141,93 |
| 366 | СП100.35-10.1 W6 | ШТ | 1277,64 |
| 367 | СП110.35-5 W6    | ШТ | 1041,36 |
| 368 | СП110.35-6 W6    | ШТ | 1086,14 |
| 369 | СП110.35-7.1 W6  | ШТ | 1134,58 |
| 370 | СП110.35-8.1 W6  | ШТ | 1189,49 |
| 371 | СП110.35-9.1 W6  | ШТ | 1257,63 |
| 372 | СП110.35-10.1 W6 | ШТ | 1405,70 |
| 373 | СП120.35-6 W6    | ШТ | 1178,32 |
| 374 | СП120.35-7.1 W6  | ШТ | 1231,13 |
| 375 | СП120.35-8.1 W6  | ШТ | 1291,15 |
| 376 | СП120.35-9.1 W6  | ШТ | 1365,42 |
| 377 | СП120.35-10.1 W6 | ШТ | 1526,42 |
| 378 | СП40.40-5        | ШТ | 478,31  |
| 379 | СП50.40-5        | ШТ | 588,90  |
| 380 | СП60.40-5        | ШТ | 699,58  |
| 381 | СП70.40-5 W6     | ШТ | 834,24  |
| 382 | СП70.40-6 W6     | ШТ | 868,11  |
| 383 | СП70.40-7.1 W6   | ШТ | 876,49  |
| 384 | СП70.40-8.1 W6   | ШТ | 932,93  |
| 385 | СП70.40-9.1 W6   | ШТ | 977,37  |
| 386 | СП80.40-5 W6     | ШТ | 953,01  |
| 387 | СП80.40-6 W6     | ШТ | 990,43  |
| 388 | СП80.40-7.1 W6   | ШТ | 1024,92 |
| 389 | СП80.40-8.1 W6   | ШТ | 1064,87 |
| 390 | СП80.40-9.1 W6   | ШТ | 1115,57 |
| 391 | СП80.40-10.1 W6  | ШТ | 1221,05 |
| 392 | СП90.40-5 W6     | ШТ | 1066,16 |



|     |                    |    |         |
|-----|--------------------|----|---------|
| 393 | СП90.40-6 W6       | ШТ | 1109,54 |
| 394 | СП90.40-7.1 W6     | ШТ | 1148,54 |
| 395 | СП90.40-8.1 W6     | ШТ | 1192,92 |
| 396 | СП90.40-9.1 W6     | ШТ | 1249,87 |
| 397 | СП90.40-10.1 W6    | ШТ | 1378,01 |
| 398 | СП100.40-5 W6      | ШТ | 1183,96 |
| 399 | СП100.40-6 W6      | ШТ | 1231,22 |
| 400 | СП100.40-7.1 W6    | ШТ | 1272,86 |
| 401 | СП100.40-9.1 W6    | ШТ | 1385,96 |
| 402 | СП100.40-10.1 W6   | ШТ | 1528,29 |
| 403 | СП110.40-5 W6      | ШТ | 1295,14 |
| 404 | СП110.40-6 W6      | ШТ | 1347,17 |
| 405 | СП110.40-7.1 W6    | ШТ | 1396,36 |
| 406 | СП110.40-8.1 W6    | ШТ | 1450,70 |
| 407 | СП110.40-9.1 W6    | ШТ | 1520,00 |
| 408 | СП110.40-10.1 W6   | ШТ | 1676,98 |
| 409 | СП120.40-5 W6      | ШТ | 1409,71 |
| 410 | СП120.40-6 W6      | ШТ | 1463,26 |
| 411 | СП120.40-7.1 W6    | ШТ | 1524,13 |
| 412 | СП120.40-8.1 W6    | ШТ | 1577,05 |
| 413 | СП120.40-9.1 W6    | ШТ | 1652,60 |
| 414 | СП120.40-10.1 W6   | ШТ | 1822,79 |
| 415 | СП130.40-6 W6      | ШТ | 1590,03 |
| 416 | СП130.40-7.1 W6    | ШТ | 1644,67 |
| 417 | СП130.40-8.1 W6    | ШТ | 1708,77 |
| 418 | СП130.40-9.1 W6    | ШТ | 1791,68 |
| 419 | СП130.40-10.1 W6   | ШТ | 1974,34 |
| 420 | СП140.40-6 W6      | ШТ | 1701,39 |
| 421 | СП140.40-7.1 W6    | ШТ | 1765,13 |
| 422 | СП140.40-8.1 W6    | ШТ | 1835,06 |
| 423 | СП140.40-9.1 W6    | ШТ | 1924,05 |
| 424 | СП140.40-10.1 W6   | ШТ | 2120,54 |
| 425 | СП100.40-8.1.y W6  | ШТ | 1324,55 |
| 426 | СП110.40-8.1.y W8  | ШТ | 1480,17 |
| 427 | СП120.40-8.1.y W8  | ШТ | 1608,99 |
| 428 | СП120.40-10.1.y W8 | ШТ | 1854,43 |
| 429 | СП130.40-8.1.y W8  | ШТ | 1743,36 |



|     |                    |    |         |
|-----|--------------------|----|---------|
| 430 | СП140.40-7.1.y W8  | ШТ | 1876,19 |
| 431 | СП140.40-8.1.y W8  | ШТ | 1872,18 |
| 432 | СП140.40-10.1.y W8 | ШТ | 2156,94 |
| 433 | СП100.40-10.1.y W6 | ШТ | 1530,35 |
| 434 | СП90.40-8.1.y W6   | ШТ | 1194,88 |
| 435 | СП80.40-8.1.y W6   | ШТ | 1065,79 |
| 436 | СП70.30-4.y        | ШТ | 481,35  |
| 437 | СП70.30-5.y        | ШТ | 506,44  |
| 438 | СП70.30-6.y        | ШТ | 535,27  |
| 439 | СП80.30-4.y W6     | ШТ | 562,75  |
| 440 | СП80.30-5.y W6     | ШТ | 591,15  |
| 441 | СП80.30-6.y W6     | ШТ | 624,08  |
| 442 | СП80.30-7.1.y W6   | ШТ | 659,46  |
| 443 | СП80.30-8.1.y W6   | ШТ | 699,37  |
| 444 | СП90.30-4.y W6     | ШТ | 630,59  |
| 445 | СП90.30-5.y W6     | ШТ | 662,46  |
| 446 | СП90.30-6.y W6     | ШТ | 699,35  |
| 447 | СП90.30-7.1.y W6   | ШТ | 737,80  |
| 448 | СП90.30-8.1.y W6   | ШТ | 784,21  |
| 449 | СП100.30-4.y W6    | ШТ | 698,65  |
| 450 | СП100.30-5.y W6    | ШТ | 733,82  |
| 451 | СП100.30-6.y W6    | ШТ | 774,70  |
| 452 | СП100.30-7.1.y W6  | ШТ | 818,72  |
| 453 | СП100.30-8.1.y W6  | ШТ | 869,33  |
| 454 | СП100.30-9.1.y W6  | ШТ | 929,65  |
| 455 | СП100.30-10.1.y W6 | ШТ | 1058,42 |
| 456 | СП110.30-5.y W6    | ШТ | 807,32  |
| 457 | СП110.30-6.y W6    | ШТ | 850,54  |
| 458 | СП110.30-7.1.y W6  | ШТ | 898,50  |
| 459 | СП110.30-8.1.y W6  | ШТ | 953,47  |
| 460 | СП110.30-9.1.y W6  | ШТ | 1020,42 |
| 461 | СП110.30-10.1.y W6 | ШТ | 1161,71 |
| 462 | СП120.30-5.y W6    | ШТ | 874,25  |
| 463 | СП120.30-6.y W6    | ШТ | 922,97  |
| 464 | СП120.30-7.1.y W6  | ШТ | 976,64  |
| 465 | СП120.30-8.1.y W6  | ШТ | 1037,21 |
| 466 | СП120.30-9.1.y W6  | ШТ | 1109,65 |



|     |                    |    |         |
|-----|--------------------|----|---------|
| 467 | СП120.30-10.1.y W6 | ШТ | 1263,24 |
| 468 | СП70.35-4.y W6     | ШТ | 643,19  |
| 469 | СП70.35-5.y W6     | ШТ | 671,63  |
| 470 | СП70.35-6.y W6     | ШТ | 700,82  |
| 471 | СП70.35-7.1.y W6   | ШТ | 730,92  |
| 472 | СП80.35-4.y W6     | ШТ | 732,68  |
| 473 | СП80.35-5.y W6     | ШТ | 764,85  |
| 474 | СП80.35-6.y W6     | ШТ | 798,12  |
| 475 | СП80.35-7.1.y W6   | ШТ | 832,53  |
| 476 | СП80.35-8.1.y W6   | ШТ | 872,45  |
| 477 | СП90.35-4.y W6     | ШТ | 818,67  |
| 478 | СП90.35-5.y W6     | ШТ | 854,73  |
| 479 | СП90.35-6.y W6     | ШТ | 891,98  |
| 480 | СП90.35-7.1.y W6   | ШТ | 931,13  |
| 481 | СП90.35-8.1.y W6   | ШТ | 976,11  |
| 482 | СП90.35-9.1.y W6   | ШТ | 1032,00 |
| 483 | СП100.35-4.y W6    | ШТ | 905,02  |
| 484 | СП100.35-5.y W6    | ШТ | 945,13  |
| 485 | СП100.35-6.y W6    | ШТ | 986,25  |
| 486 | СП100.35-7.1.y W6  | ШТ | 1030,04 |
| 487 | СП100.35-8.1.y W6  | ШТ | 1080,06 |
| 488 | СП100.35-9.1.y W6  | ШТ | 1142,09 |
| 489 | СП100.35-10.1.y W6 | ШТ | 1280,77 |
| 490 | СП110.35-5.y W6    | ШТ | 1041,39 |
| 491 | СП110.35-6.y W6    | ШТ | 1086,40 |
| 492 | СП110.35-7.1.y W6  | ШТ | 1134,82 |
| 493 | СП110.35-8.1.y W6  | ШТ | 1190,33 |
| 494 | СП110.35-9.1.y W6  | ШТ | 1257,86 |
| 495 | СП110.35-10.1.y W6 | ШТ | 1406,81 |
| 496 | СП120.35-5.y W6    | ШТ | 1130,37 |
| 497 | СП120.35-6.y W6    | ШТ | 1179,71 |
| 498 | СП120.35-7.1.y W6  | ШТ | 1232,41 |
| 499 | СП120.35-8.1.y W6  | ШТ | 1292,31 |
| 500 | СП120.35-9.1.y W6  | ШТ | 1366,54 |
| 501 | СП120.35-10.1.y W6 | ШТ | 1528,39 |
| 502 | СП130.35-5.y W8    | ШТ | 1240,19 |
| 503 | СП130.35-6.y W8    | ШТ | 1293,23 |



|     |                    |    |         |
|-----|--------------------|----|---------|
| 504 | СП130.35-7.1.y W8  | ШТ | 1353,70 |
| 505 | СП130.35-10.1.y W8 | ШТ | 1673,51 |
| 506 | СП140.35-7.1.y W8  | ШТ | 1451,68 |
| 507 | СП90.30-6 W6       | ШТ | 728,29  |
| 508 | СП80.30-6 W6       | ШТ | 651,95  |
| 509 | СП120.30-9.1 W8    | ШТ | 1176,50 |
| 510 | СП40.30-4 W6       | ШТ | 302,74  |
| 511 | СП50.30-4 W6       | ШТ | 373,83  |
| 512 | СП60.30-4 W6       | ШТ | 442,88  |
| 513 | СП70.30-4 W6       | ШТ | 515,45  |
| 514 | СП80.30-4 W6       | ШТ | 587,40  |
| 515 | СП40.30-2 W8       | ШТ | 294,92  |
| 516 | СП50.30-4 W8       | ШТ | 377,39  |
| 517 | СП80.30-4 W8       | ШТ | 597,74  |
| 518 | СП70.30-4 W8       | ШТ | 532,23  |
| 519 | СП60.30-8 W6       | ШТ | 564,61  |
| 520 | СП30.30-4 W6       | ШТ | 232,41  |
| 521 | СП60.30-4 W8       | ШТ | 449,18  |
| 522 | СП90.30-4 W6       | ШТ | 658,33  |
| 523 | СП100.30-4 W6      | ШТ | 729,35  |
| 524 | СП110.30-5 W6      | ШТ | 840,77  |
| 525 | СП30.30-2 W8       | ШТ | 227,70  |
| 526 | СП70.30-5 W8       | ШТ | 550,81  |
| 527 | С60.40-6.y W6      | ШТ | 510,52  |
| 528 | СП100.30-4 W8      | ШТ | 742,27  |
| 529 | СП120.30-5 W8      | ШТ | 928,99  |
| 530 | СП50.30-4.y W6     | ШТ | 374,75  |
| 531 | СП70.30-5 W6       | ШТ | 541,31  |
| 532 | СП30.30-2 W6       | ШТ | 223,73  |
| 533 | СП40.30-2 W6       | ШТ | 290,68  |
| 534 | СП60.30-5 W6       | ШТ | 465,51  |
| 535 | СП40.40-5 W8       | ШТ | 524,71  |
| 536 | СП110.30-5 W6      | ШТ | 781,50  |
| 537 | СП70.30-6 W6       | ШТ | 571,45  |
| 538 | СП40.40-5.y W6     | ШТ | 492,45  |
| 539 | СП60.40-5.y W6     | ШТ | 720,58  |
| 540 | СП50.40-5.y W6     | ШТ | 606,50  |



|     |                 |    |         |
|-----|-----------------|----|---------|
| 541 | СП80.40-6.y W6  | ШТ | 1031,97 |
| 542 | СП70.40-6.y W6  | ШТ | 906,79  |
| 543 | СП100.30-5.y W8 | ШТ | 780,55  |
| 544 | СП110.30-5.y W8 | ШТ | 856,34  |
| 545 | СП50.30-5 W8    | ШТ | 398,30  |
| 546 | СП60.30-4.y W8  | ШТ | 455,04  |
| 547 | СП90.30-6.y W8  | ШТ | 742,67  |
| 548 | СП80.30-5 W6    | ШТ | 617,51  |
| 549 | СП90.30-5 W6    | ШТ | 692,02  |
| 550 | СП60.30-5 W8    | ШТ | 473,00  |
| 551 | СП70.30-6 W8    | ШТ | 580,50  |
| 552 | СП90.30-6 W8    | ШТ | 742,27  |
| 553 | СП100.30-6 W8   | ШТ | 822,15  |
| 554 | СП120.30-6y W8  | ШТ | 980,36  |
| 555 | СП50.40-5 W8    | ШТ | 646,52  |
| 556 | СП60.40-5 W8    | ШТ | 733,60  |
| 557 | СП120.40-9.1 W8 | ШТ | 1756,98 |
| 558 | СП60.40-5 W6    | ШТ | 720,31  |
| 559 | СП100.30-6 W6   | ШТ | 810,21  |
| 560 | СП100.30-5 W6   | ШТ | 766,79  |
| 561 | СП 90.30-4 W8   | ШТ | 670,20  |
| 562 | СП30.30-2 W4    | ШТ | 203,37  |
| 563 | СП40.30-2 W4    | ШТ | 263,58  |
| 564 | СП50.30-4 W4    | ШТ | 341,57  |
| 565 | СП60.30-4 W4    | ШТ | 404,90  |
| 566 | СП60.30-5 W4    | ШТ | 427,73  |
| 567 | СП70.30-4 W4    | ШТ | 470,27  |
| 568 | СП70.30-5 W4    | ШТ | 496,86  |
| 569 | СП70.30-6 W4    | ШТ | 525,72  |
| 570 | СП80.30-4 W4    | ШТ | 534,35  |
| 571 | СП80.30-5 W4    | ШТ | 564,75  |
| 572 | СП80.30-6 W4    | ШТ | 597,68  |
| 573 | СП90.30-4 W4    | ШТ | 597,87  |
| 574 | СП90.30-5 W4    | ШТ | 632,29  |
| 575 | СП90.30-6 W4    | ШТ | 669,21  |
| 576 | СП100.30-4 W4   | ШТ | 662,15  |
| 577 | СП100.30-5 W4   | ШТ | 701,78  |



|     |               |    |         |
|-----|---------------|----|---------|
| 578 | СП100.30-6 W4 | ШТ | 742,26  |
| 579 | 1Д26.33       | ШТ | 1382,64 |
| 580 | 2ДП26.33      | ШТ | 1458,45 |
| 581 | 2Д26.28       | ШТ | 1343,73 |
| 582 | 2ДП26.28      | ШТ | 1276,60 |
| 583 | 1ДП30.33      | ШТ | 1526,39 |
| 584 | 2ДП30.33      | ШТ | 1701,97 |
| 585 | 2Д26.33       | ШТ | 1529,17 |
| 586 | 2Д30.33       | ШТ | 1752,42 |
| 587 | 1Д30.33       | ШТ | 1581,69 |
| 588 | 1ДП26.33      | ШТ | 1324,22 |
| 589 | 1Д26.36       | ШТ | 1563,81 |
| 590 | 2Д26.36       | ШТ | 1714,06 |
| 591 | 1ДП26.36      | ШТ | 1510,35 |
| 592 | 1Д30.36       | ШТ | 1784,53 |
| 593 | 2Д30.36       | ШТ | 1960,42 |
| 594 | 1Д30.20       | ШТ | 1041,13 |
| 595 | 2Д12.33       | ШТ | 814,54  |
| 596 | 1Д26.28       | ШТ | 1198,14 |
| 597 | 1ДП26.28      | ШТ | 1128,93 |
| 598 | 2ДП26.36      | ШТ | 1690,70 |
| 599 | 1Д12.33       | ШТ | 744,44  |
| 600 | 1Д12.20       | ШТ | 493,58  |
| 601 | 1Д12.28       | ШТ | 658,18  |
| 602 | 1ДП30.36      | ШТ | 1757,52 |
| 603 | 2ДП30.36      | ШТ | 1935,54 |
| 604 | 2Д12.28       | ШТ | 727,47  |
| 605 | 2Д24.36       | ШТ | 1626,50 |
| 606 | 1Д12.36       | ШТ | 870,24  |
| 607 | 2Д12.36       | ШТ | 941,50  |
| 608 | 2Д26.42       | ШТ | 1991,60 |
| 609 | 1Д30.42       | ШТ | 2100,00 |
| 610 | 1Д26.42       | ШТ | 1841,36 |
| 611 | 2Д12.42       | ШТ | 1063,58 |
| 612 | 1Д12.42       | ШТ | 992,26  |
| 613 | 1Д26.20       | ШТ | 918,84  |
| 614 | 2Д15.42       | ШТ | 1255,99 |



|     |                    |    |         |
|-----|--------------------|----|---------|
| 615 | 2Д30.42            | шт | 2285,97 |
| 616 | 2ДП30.42           | шт | 2242,76 |
| 617 | 1Д24.36            | шт | 1487,19 |
| 618 | 2ДП26.42           | шт | 1938,04 |
| 619 | 1Д30.28            | шт | 1281,65 |
| 620 | 2Д30.28            | шт | 1436,27 |
| 621 | РОП6.26-60АIII     | шт | 832,74  |
| 622 | РДП6.26-50АIII     | шт | 885,23  |
| 623 | РДП6.26-70АIII     | шт | 903,44  |
| 624 | РДП6.26-110АIII    | шт | 922,78  |
| 625 | РЛП6.26-60АIII     | шт | 720,80  |
| 626 | РЛП6.56-60АIIIВ    | шт | 1834,61 |
| 627 | РОП6.56-60АIIIВ    | шт | 2140,20 |
| 628 | РДП6.56-50АIIIВ    | шт | 2106,16 |
| 629 | РДП6.56-70АIIIВ    | шт | 2170,46 |
| 630 | РДП6.56-90АIIIВ    | шт | 2303,14 |
| 631 | РДП6.56-110АIIIВ   | шт | 2407,38 |
| 632 | РОП6.86-40АIIIВ    | шт | 3321,19 |
| 633 | РОП6.86-60АIIIВ    | шт | 3725,40 |
| 634 | РОП6.86-60АIIIВ-Ф  | шт | 4022,13 |
| 635 | РДП6.86-50АIIIВ    | шт | 3655,45 |
| 636 | РДП6.86-70АIIIВ    | шт | 4090,75 |
| 637 | РДП6.86-90АIIIВ    | шт | 4445,05 |
| 638 | РДП6.86-110АIIIВ   | шт | 4704,96 |
| 639 | РОР6.26-60АIII     | шт | 842,79  |
| 640 | РДР6.26-110АIII    | шт | 975,60  |
| 641 | РОР6.56-60АIIIВ    | шт | 2089,65 |
| 642 | РОР6.56-100АIIIВ   | шт | 2302,71 |
| 643 | РДР6.56-180АIIIВ   | шт | 2790,04 |
| 644 | РОР6.56-40АIIIВ    | шт | 1907,62 |
| 645 | Шк6750-Р24         | шт | 79,56   |
| 646 | ОГ-28              | шт | 1406,39 |
| 647 | ОГ-33              | шт | 1902,38 |
| 648 | ОГ-28пс С25/30     | шт | 1280,70 |
| 649 | ОГ-33пс С25/30     | шт | 1525,90 |
| 650 | ОГ-28 С30/37 Ж/Д   | шт | 1444,39 |
| 651 | ОГ-28пс С25/30 Ж/Д | шт | 1290,16 |



|     |                 |    |         |
|-----|-----------------|----|---------|
| 652 | ОГ-28пс-1       | ШТ | 1551,98 |
| 653 | РДП4.57-80AIII  | ШТ | 1418,05 |
| 654 | РДП4.57-70AIII  | ШТ | 1360,97 |
| 655 | РДП4.57-60AIII  | ШТ | 1319,77 |
| 656 | РДП4.57-50AIII  | ШТ | 1258,48 |
| 657 | РДП4.57-40AIII  | ШТ | 1224,73 |
| 658 | РОП4.57-30AIII  | ШТ | 1040,91 |
| 659 | РОП4.57-20AIII  | ШТ | 1012,03 |
| 660 | РЛП4.57-30AIII  | ШТ | 965,79  |
| 661 | РОП4.27-40AIII  | ШТ | 523,25  |
| 662 | РЛП4.27-40AIII  | ШТ | 491,31  |
| 663 | РДП4.69-70AIII  | ШТ | 2026,12 |
| 664 | РДП4.69-60AIII  | ШТ | 1899,70 |
| 665 | РДП4.69-50AIII  | ШТ | 1764,25 |
| 666 | РДП4.69-40AIII  | ШТ | 1693,48 |
| 667 | РОП4.69-50AIII  | ШТ | 2369,17 |
| 668 | РОП4.69-40AIII  | ШТ | 1522,95 |
| 669 | РОП4.69-30AIII  | ШТ | 1423,81 |
| 670 | РДП4.68-70AIII  | ШТ | 1941,80 |
| 671 | РДП4.68-60AIII  | ШТ | 1782,69 |
| 672 | РДП4.68-50AIII  | ШТ | 1711,45 |
| 673 | РДП4.68-40AIII  | ШТ | 1648,37 |
| 674 | РОП4.68-50AIII  | ШТ | 2427,30 |
| 675 | РОП4.68-40AIII  | ШТ | 1640,15 |
| 676 | РОП4.68-30AIII  | ШТ | 1542,72 |
| 677 | РДП4.57-110AIII | ШТ | 1673,41 |
| 678 | РДП4.57-90AIII  | ШТ | 1572,50 |
| 679 | РОП4.57-55AIII  | ШТ | 1430,09 |
| 680 | РОП4.57-45AIII  | ШТ | 1108,55 |
| 681 | РОП4.57-40AIII  | ШТ | 1072,97 |
| 682 | РЛП4.57-55AIII  | ШТ | 1383,48 |
| 683 | РЛП4.57-45AIII  | ШТ | 1041,31 |
| 684 | РДП4.56-110AIII | ШТ | 1605,64 |
| 685 | РДП4.56-90AIII  | ШТ | 1488,83 |
| 686 | РДП4.56-70AIII  | ШТ | 1326,66 |
| 687 | РДП4.56-60AIII  | ШТ | 1297,43 |
| 688 | РДП4.56-50AIII  | ШТ | 1244,51 |



|     |                  |    |         |
|-----|------------------|----|---------|
| 689 | РДП4.56-40AIII   | ШТ | 1212,25 |
| 690 | РОП4.56-60AIII   | ШТ | 1270,15 |
| 691 | РОП4.56-50AIII   | ШТ | 1212,39 |
| 692 | РОП4.56-40AIII   | ШТ | 1153,97 |
| 693 | РОП4.56-30AIII   | ШТ | 1126,42 |
| 694 | РЛП4.56-60AIII   | ШТ | 1105,07 |
| 695 | РЛП4.56-45AIII   | ШТ | 1023,09 |
| 696 | РЛП4.56-30AIII   | ШТ | 964,45  |
| 697 | РДП4.27-110AIII  | ШТ | 641,56  |
| 698 | РДП4.27-90AIII   | ШТ | 628,79  |
| 699 | РДП4.27-80AIII   | ШТ | 601,37  |
| 700 | РДП4.27-60AIII   | ШТ | 592,13  |
| 701 | РДП4.27-40AIII   | ШТ | 586,62  |
| 702 | РОП4.27-55AIII   | ШТ | 550,05  |
| 703 | РОП4.27-45AIII   | ШТ | 524,80  |
| 704 | РЛП4.27-55AIII   | ШТ | 518,25  |
| 705 | РЛП4.27-45AIII   | ШТ | 488,27  |
| 706 | РДП4.26-110AIII  | ШТ | 609,75  |
| 707 | РДП4.26-90AIII   | ШТ | 603,28  |
| 708 | РДП4.26-60AIII   | ШТ | 574,70  |
| 709 | РДП4.26-40AIII   | ШТ | 570,08  |
| 710 | РОП4.26-60AIII   | ШТ | 580,77  |
| 711 | РОП4.26-40AIII   | ШТ | 556,46  |
| 712 | РЛП4.26-60AIII   | ШТ | 499,91  |
| 713 | РЛП4.26-45AIII   | ШТ | 484,44  |
| 714 | Р3.57            | ШТ | 356,17  |
| 715 | Р3.26            | ШТ | 171,58  |
| 716 | Р3.56            | ШТ | 346,90  |
| 717 | Р3.27            | ШТ | 180,85  |
| 718 | ПРГ28.1.3-4AIII  | ШТ | 131,43  |
| 719 | ПРГ 32.1.4-4AIII | ШТ | 171,90  |
| 720 | ПРГ 36.1.4-4AIII | ШТ | 213,93  |
| 721 | ПРГ 60.2.5-4AIII | ШТ | 913,05  |
| 722 | ЗБФ51-1          | ШТ | 530,73  |
| 723 | ЗБФ40-1          | ШТ | 410,56  |
| 724 | ЗБФ60-2          | ШТ | 642,85  |
| 725 | ЗБФ51-6          | ШТ | 399,59  |



|     |         |    |        |
|-----|---------|----|--------|
| 726 | 3БФ45-6 | ШТ | 354,78 |
| 727 | 3БФ60-3 | ШТ | 624,60 |
| 728 | 3БФ45-4 | ШТ | 380,08 |
| 729 | 3БФ60-5 | ШТ | 502,77 |
| 730 | 3БФ55-5 | ШТ | 498,76 |
| 731 | 3БФ45-5 | ШТ | 366,84 |
| 732 | 3БФ45-3 | ШТ | 442,79 |
| 733 | 3БФ40-3 | ШТ | 419,15 |
| 734 | 3БФ51-3 | ШТ | 498,40 |
| 735 | 3БФ40-5 | ШТ | 305,05 |
| 736 | 3БФ45-1 | ШТ | 471,08 |
| 737 | 4БФ51-3 | ШТ | 613,05 |
| 738 | 4БФ60-2 | ШТ | 736,83 |
| 739 | 3БФ30   | ШТ | 194,00 |
| 740 | 3БФ55-1 | ШТ | 596,01 |
| 741 | 3БФ45-2 | ШТ | 444,50 |
| 742 | 3БФ51-2 | ШТ | 518,53 |
| 743 | 3БФ40-2 | ШТ | 395,38 |
| 744 | 4БФ45-1 | ШТ | 577,09 |
| 745 | 4БФ45-2 | ШТ | 554,31 |
| 746 | 4БФ51-1 | ШТ | 586,33 |
| 747 | 3БФ51-5 | ШТ | 413,24 |
| 748 | 3БФ55-3 | ШТ | 565,40 |
| 749 | 3БФ24   | ШТ | 121,41 |
| 750 | 4БФ51-2 | ШТ | 627,11 |
| 751 | 3БФ60-7 | ШТ | 482,24 |
| 752 | 1БФ60-1 | ШТ | 354,14 |
| 753 | 2БФ60-1 | ШТ | 496,05 |
| 754 | 2БФ51-3 | ШТ | 351,33 |
| 755 | 2БФ45-3 | ШТ | 311,07 |
| 756 | 1БФ55-1 | ШТ | 337,42 |
| 757 | 1БФ40-1 | ШТ | 240,29 |
| 758 | 2БФ60-3 | ШТ | 453,65 |
| 759 | 2БФ60-2 | ШТ | 490,12 |
| 760 | 2БФ55-1 | ШТ | 455,32 |
| 761 | 2БФ60-4 | ШТ | 419,27 |
| 762 | 2БФ55-2 | ШТ | 417,45 |



|     |                   |    |        |
|-----|-------------------|----|--------|
| 763 | 1БФ51-1           | ШТ | 306,53 |
| 764 | 2БФ51-1           | ШТ | 419,15 |
| 765 | 2БФ40-1           | ШТ | 408,23 |
| 766 | 2БФ24             | ШТ | 139,67 |
| 767 | 3БФ60-4-Н         | ШТ | 610,64 |
| 768 | 1БФ60-2           | ШТ | 280,25 |
| 769 | 2БФ30             | ШТ | 183,07 |
| 770 | 2БФ45-1           | ШТ | 371,27 |
| 771 | 3БФ60-1-П         | ШТ | 700,46 |
| 772 | 3БФ55-2           | ШТ | 581,27 |
| 773 | 2БФ50-2           | ШТ | 367,99 |
| 774 | 3БФ30-Н           | ШТ | 197,63 |
| 775 | 2БФ60-4-П         | ШТ | 435,50 |
| 776 | 1БФ45-1-Н         | ШТ | 272,36 |
| 777 | 1БФ60-1-П         | ШТ | 357,09 |
| 778 | 2БФ60-1-П         | ШТ | 499,74 |
| 779 | 4БФ40-3           | ШТ | 480,29 |
| 780 | 2БФ51-4           | ШТ | 321,64 |
| 781 | 4БФ40-3-П         | ШТ | 491,93 |
| 782 | 4БФ 51-3-П        | ШТ | 623,19 |
| 783 | 2БФ60-1а          | ШТ | 498,72 |
| 784 | 4БФ24             | ШТ | 208,92 |
| 785 | 4БФ30             | ШТ | 278,32 |
| 786 | 4БФ40-4           | ШТ | 393,63 |
| 787 | 4БФ55-4           | ШТ | 614,06 |
| 788 | 3БФ40-4           | ШТ | 320,18 |
| 789 | 3БФ51-2-Н С 20/25 | ШТ | 519,57 |
| 790 | 2БФ51-2-Н         | ШТ | 384,26 |
| 791 | 2БФ55-4           | ШТ | 336,95 |
| 792 | 2БФ55-3           | ШТ | 381,29 |
| 793 | 1БФ60-1-Н         | ШТ | 354,14 |
| 794 | 3БФ 60-4          | ШТ | 610,64 |
| 795 | 2БФ55-5           | ШТ | 325,15 |
| 796 | 2БФ45-5           | ШТ | 275,13 |
| 797 | 2БФ51-5           | ШТ | 310,09 |
| 798 | 2БФ51-2-П         | ШТ | 390,75 |
| 799 | 3БФ51-2-П         | ШТ | 527,97 |



|     |            |    |        |
|-----|------------|----|--------|
| 800 | 1БФ24      | ШТ | 110,15 |
| 801 | БФ24.5.3   | ШТ | 247,02 |
| 802 | БФ30.5.3   | ШТ | 308,90 |
| 803 | БФ40.5.3-3 | ШТ | 417,12 |
| 804 | БФ40.5.3-2 | ШТ | 518,76 |
| 805 | БФ40.5.3-1 | ШТ | 549,41 |
| 806 | БФ45.5.3-5 | ШТ | 476,23 |
| 807 | БФ45.5.3-4 | ШТ | 495,57 |
| 808 | БФ45.5.3-3 | ШТ | 542,12 |
| 809 | БФ45.5.3-2 | ШТ | 582,76 |
| 810 | БФ45.5.3-1 | ШТ | 616,92 |
| 811 | БФ51.5.3-4 | ШТ | 563,98 |
| 812 | БФ51.5.3-3 | ШТ | 612,69 |
| 813 | БФ51.5.3-2 | ШТ | 646,04 |
| 814 | БФ51.5.3-1 | ШТ | 697,86 |
| 815 | БФ55.5.3-4 | ШТ | 613,88 |
| 816 | БФ55.5.3-3 | ШТ | 661,91 |
| 817 | БФ55.5.3-2 | ШТ | 697,04 |
| 818 | БФ55.5.3-1 | ШТ | 742,57 |
| 819 | БФ60.5.3-4 | ШТ | 656,26 |
| 820 | БФ60.5.3-3 | ШТ | 699,68 |
| 821 | БФ60.5.3-2 | ШТ | 751,77 |
| 822 | БФ60.5.3-1 | ШТ | 797,64 |
| 823 | БФ24.4.3   | ШТ | 209,13 |
| 824 | БФ30.4.3   | ШТ | 267,28 |
| 825 | БФ40.4.3-5 | ШТ | 352,16 |
| 826 | БФ40.4.3-4 | ШТ | 362,93 |
| 827 | БФ40.4.3-3 | ШТ | 419,48 |
| 828 | БФ40.4.3-2 | ШТ | 431,97 |
| 829 | БФ40.4.3-1 | ШТ | 460,88 |
| 830 | БФ45.4.3-5 | ШТ | 394,55 |
| 831 | БФ45.4.3-4 | ШТ | 407,32 |
| 832 | БФ45.4.3-3 | ШТ | 429,10 |
| 833 | БФ45.4.3-2 | ШТ | 473,17 |
| 834 | БФ45.4.3-1 | ШТ | 500,54 |
| 835 | БФ51.4.3-5 | ШТ | 445,50 |
| 836 | БФ51.4.3-4 | ШТ | 455,86 |



|     |            |    |        |
|-----|------------|----|--------|
| 837 | БФ51.4.3-3 | ШТ | 484,33 |
| 838 | БФ51.4.3-2 | ШТ | 533,04 |
| 839 | БФ51.4.3-1 | ШТ | 564,47 |
| 840 | БФ55.4.3-6 | ШТ | 479,85 |
| 841 | БФ55.4.3-5 | ШТ | 497,19 |
| 842 | БФ55.4.3-4 | ШТ | 528,06 |
| 843 | БФ55.4.3-3 | ШТ | 570,28 |
| 844 | БФ55.4.3-2 | ШТ | 614,78 |
| 845 | БФ55.4.3-1 | ШТ | 659,37 |
| 846 | БФ60.4.3-6 | ШТ | 516,89 |
| 847 | БФ60.4.3-5 | ШТ | 542,13 |
| 848 | БФ60.4.3-4 | ШТ | 571,43 |
| 849 | БФ60.4.3-3 | ШТ | 616,81 |
| 850 | БФ60.4.3-2 | ШТ | 664,18 |
| 851 | БФ60.4.3-1 | ШТ | 695,81 |
| 852 | БФ24.3.3   | ШТ | 165,09 |
| 853 | БФ30.3.3   | ШТ | 211,09 |
| 854 | БФ40.3.3-4 | ШТ | 274,20 |
| 855 | БФ40.3.3-3 | ШТ | 284,66 |
| 856 | БФ40.3.3-2 | ШТ | 314,98 |
| 857 | БФ40.3.3-1 | ШТ | 314,98 |
| 858 | БФ45.3.3-5 | ШТ | 309,49 |
| 859 | БФ45.3.3-4 | ШТ | 317,38 |
| 860 | БФ45.3.3-3 | ШТ | 329,89 |
| 861 | БФ45.3.3-2 | ШТ | 351,91 |
| 862 | БФ45.3.3-1 | ШТ | 400,69 |
| 863 | БФ51.3.3-5 | ШТ | 344,69 |
| 864 | БФ51.3.3-4 | ШТ | 358,72 |
| 865 | БФ51.3.3-3 | ШТ | 372,46 |
| 866 | БФ51.3.3-2 | ШТ | 397,59 |
| 867 | БФ51.3.3-1 | ШТ | 451,70 |
| 868 | БФ55.3.3-5 | ШТ | 376,62 |
| 869 | БФ55.3.3-4 | ШТ | 389,74 |
| 870 | БФ55.3.3-3 | ШТ | 401,11 |
| 871 | БФ55.3.3-2 | ШТ | 431,71 |
| 872 | БФ55.3.3-1 | ШТ | 478,87 |
| 873 | БФ60.3.3-5 | ШТ | 404,99 |



|     |                |    |         |
|-----|----------------|----|---------|
| 874 | БФ60.3.3-4     | ШТ | 415,76  |
| 875 | БФ60.3.3-3     | ШТ | 433,03  |
| 876 | БФ60.3.3-2     | ШТ | 473,11  |
| 877 | БФ60.3.3-1     | ШТ | 497,69  |
| 878 | БФ60.2.3-1     | ШТ | 376,74  |
| 879 | БФ60.2.3-2     | ШТ | 311,83  |
| 880 | БФ55.2.3-1     | ШТ | 372,95  |
| 881 | БФ55.2.3-2     | ШТ | 302,05  |
| 882 | БФ51.2.3-1     | ШТ | 324,20  |
| 883 | БФ51.2.3-2     | ШТ | 272,92  |
| 884 | БФ45.2.3-1     | ШТ | 301,28  |
| 885 | БФ45.2.3-2     | ШТ | 242,61  |
| 886 | БФ40.2.3-1     | ШТ | 272,94  |
| 887 | БФ40.2.3-2     | ШТ | 221,97  |
| 888 | БФ30.2.3       | ШТ | 158,75  |
| 889 | БФ24.2.3       | ШТ | 128,98  |
| 890 | ПДН-АтV        | ШТ | 1147,38 |
| 891 | 1ПП30.18-300   | ШТ | 625,36  |
| 892 | 2ПП30.18-300   | ШТ | 564,95  |
| 893 | ПАГ-14А800.1   | ШТ | 1237,08 |
| 894 | ПАГ-18А800     | ШТ | 1616,04 |
| 895 | ПАГ-14S800-20  | ШТ | 1084,81 |
| 896 | ПАГ-14А800.1-1 | ШТ | 1172,62 |
| 897 | ПАГ-18А800-1   | ШТ | 1531,49 |
| 898 | ПАГ-14А800-1   | ШТ | 1212,94 |
| 899 | 1ПП 60.20-230  | ШТ | 1155,91 |
| 900 | 2ПП 60.20-200  | ШТ | 1101,10 |
| 901 | ПАГ-20А800     | ШТ | 1859,91 |
| 902 | ПД 20.15-25    | ШТ | 552,92  |
| 903 | 1ПП30.15-300   | ШТ | 605,61  |
| 904 | 2ПП30.15-300   | ШТ | 556,43  |
| 905 | СВ110-35       | ШТ | 353,05  |
| 906 | СВ110-49       | ШТ | 458,61  |
| 907 | СВ95-20        | ШТ | 235,18  |
| 908 | СВ95-25        | ШТ | 284,24  |
| 909 | СВ95-3с        | ШТ | 308,19  |
| 910 | СВ110-5А       | ШТ | 476,49  |



|     |                   |    |         |
|-----|-------------------|----|---------|
| 911 | СВ110-50-1Э       | шт | 480,96  |
| 912 | СВ95-20-1Э        | шт | 242,40  |
| 913 | С110-35-1Э        | шт | 390,05  |
| 914 | С95-30-1Э         | шт | 335,86  |
| 915 | СВ110-50-2Э       | шт | 486,92  |
| 916 | СВ110-35 вариант1 | шт | 377,45  |
| 917 | СВ110-35-2Э       | шт | 397,44  |
| 918 | ФЛ32.12-3         | шт | 803,93  |
| 919 | ФЛ32.12-2         | шт | 744,46  |
| 920 | ФЛ32.12-1         | шт | 699,86  |
| 921 | ФЛ28.24-4         | шт | 1451,00 |
| 922 | ФЛ28.24-3         | шт | 1399,55 |
| 923 | ФЛ28.24-2         | шт | 1306,35 |
| 924 | ФЛ28.24-1         | шт | 1248,79 |
| 925 | ФЛ24.12-4         | шт | 539,43  |
| 926 | ФЛ24.12-3         | шт | 526,38  |
| 927 | ФЛ24.12-2         | шт | 489,81  |
| 928 | ФЛ24.12-1         | шт | 472,82  |
| 929 | ФЛ24.24-4         | шт | 1119,20 |
| 930 | ФЛ24.24-3         | шт | 1095,90 |
| 931 | ФЛ24.24-2         | шт | 1038,24 |
| 932 | ФЛ24.24-1         | шт | 996,02  |
| 933 | ФЛ 20.8-4         | шт | 288,39  |
| 934 | ФЛ20.8-3          | шт | 278,37  |
| 935 | ФЛ20.8-2          | шт | 263,15  |
| 936 | ФЛ20.8-1          | шт | 256,26  |
| 937 | ФЛ20.12-4         | шт | 447,90  |
| 938 | ФЛ20.12-3         | шт | 432,02  |
| 939 | ФЛ20.12-2         | шт | 414,25  |
| 940 | ФЛ20.12-1         | шт | 404,83  |
| 941 | ФЛ20.24-4         | шт | 937,80  |
| 942 | ФЛ20.24-3         | шт | 906,06  |
| 943 | ФЛ20.24-2         | шт | 870,39  |
| 944 | ФЛ20.24-1         | шт | 843,75  |
| 945 | ФЛ16.8-4          | шт | 165,00  |
| 946 | ФЛ16.8-3          | шт | 157,57  |
| 947 | ФЛ16.8-2          | шт | 148,52  |



|     |           |    |        |
|-----|-----------|----|--------|
| 948 | ФЛ16.8-1  | ШТ | 138,41 |
| 949 | ФЛ16.12-4 | ШТ | 256,63 |
| 950 | ФЛ16.12-3 | ШТ | 246,04 |
| 951 | ФЛ16.12-2 | ШТ | 232,47 |
| 952 | ФЛ16.12-1 | ШТ | 219,16 |
| 953 | ФЛ16.24-4 | ШТ | 531,16 |
| 954 | ФЛ16.24-3 | ШТ | 510,58 |
| 955 | ФЛ16.24-2 | ШТ | 483,42 |
| 956 | ФЛ16.24-1 | ШТ | 456,16 |
| 957 | ФЛ14.8-4  | ШТ | 140,84 |
| 958 | ФЛ 14.8-3 | ШТ | 131,63 |
| 959 | ФЛ14.8-2  | ШТ | 127,03 |
| 960 | ФЛ14.8-1  | ШТ | 121,73 |
| 961 | ФЛ14.12-4 | ШТ | 218,72 |
| 962 | ФЛ14.12-3 | ШТ | 204,75 |
| 963 | ФЛ14.12-2 | ШТ | 197,84 |
| 964 | ФЛ14.12-1 | ШТ | 189,89 |
| 965 | ФЛ14.24-4 | ШТ | 455,66 |
| 966 | ФЛ14.24-3 | ШТ | 427,72 |
| 967 | ФЛ14.24-2 | ШТ | 416,21 |
| 968 | ФЛ14.24-1 | ШТ | 399,45 |
| 969 | ФЛ12.8-4  | ШТ | 115,50 |
| 970 | ФЛ12.8-3  | ШТ | 111,33 |
| 971 | ФЛ12.8-2  | ШТ | 108,18 |
| 972 | ФЛ12.8-1  | ШТ | 104,69 |
| 973 | ФЛ12.12-4 | ШТ | 178,12 |
| 974 | ФЛ12.12-3 | ШТ | 171,90 |
| 975 | ФЛ12.12-2 | ШТ | 167,17 |
| 976 | ФЛ12.12-1 | ШТ | 162,50 |
| 977 | ФЛ12.24-4 | ШТ | 369,77 |
| 978 | ФЛ12.24-3 | ШТ | 359,35 |
| 979 | ФЛ12.24-2 | ШТ | 347,81 |
| 980 | ФЛ12.24-1 | ШТ | 338,50 |
| 981 | ФЛ10.8-4  | ШТ | 92,27  |
| 982 | ФЛ10.8-3  | ШТ | 90,20  |
| 983 | ФЛ10.8-2  | ШТ | 89,17  |
| 984 | ФЛ10.12-4 | ШТ | 140,07 |



|      |             |    |        |
|------|-------------|----|--------|
| 985  | ФЛ10.12-3   | ШТ | 136,94 |
| 986  | ФЛ10.12-2   | ШТ | 135,91 |
| 987  | ФЛ10.24-4   | ШТ | 293,85 |
| 988  | ФЛ10.24-3   | ШТ | 288,70 |
| 989  | ФЛ10.24-2   | ШТ | 285,56 |
| 990  | ФЛ8.12-4    | ШТ | 116,00 |
| 991  | ФЛ8.24-4    | ШТ | 240,96 |
| 992  | ФЛ6.12-4    | ШТ | 94,42  |
| 993  | ФЛ 6.24-4   | ШТ | 193,00 |
| 994  | ФЛ10.8-4-П  | ШТ | 97,11  |
| 995  | ФЛ10.24-4-П | ШТ | 311,63 |
| 996  | ФЛ12.8-4-П  | ШТ | 120,98 |
| 997  | ФЛ16.8-4-П  | ШТ | 168,46 |
| 998  | ФЛ16.12-4-П | ШТ | 263,41 |
| 999  | ФЛ20.8-4-П  | ШТ | 297,33 |
| 1000 | ФЛ20.12-4-П | ШТ | 461,87 |
| 1001 | ФЛ24.8-4-П  | ШТ | 360,49 |
| 1002 | ФЛ24.12-4-П | ШТ | 555,23 |
| 1003 | ФЛ12.12-4-П | ШТ | 186,62 |
| 1004 | ФЛ16.24-4-П | ШТ | 549,95 |
| 1005 | ФЛ20.12-2-П | ШТ | 431,49 |
| 1006 | ФЛ20.8-2-П  | ШТ | 277,65 |
| 1007 | ФЛ20.8-1-П  | ШТ | 270,75 |
| 1008 | ФЛ16.24-3-П | ШТ | 529,44 |
| 1009 | ФЛ16.8-3-П  | ШТ | 165,01 |
| 1010 | ФЛ14.12-2-П | ШТ | 207,42 |
| 1011 | ФЛ14.8-2-П  | ШТ | 134,58 |
| 1012 | ФЛ12.24-2-П | ШТ | 366,31 |
| 1013 | ФЛ12.12-3-П | ШТ | 180,41 |
| 1014 | ФЛ12.12-2-П | ШТ | 175,65 |
| 1015 | ФЛ12.8-3-П  | ШТ | 116,81 |
| 1016 | ФЛ12.8-2-П  | ШТ | 113,67 |
| 1017 | ФЛ10.24-2-П | ШТ | 303,31 |
| 1018 | ФЛ10.12-2-П | ШТ | 144,13 |
| 1019 | ФЛ10.8-2-П  | ШТ | 93,98  |
| 1020 | ФЛ8.24-4-П  | ШТ | 252,74 |
| 1021 | ФЛ 8.12-4-П | ШТ | 123,33 |



|      |              |    |         |
|------|--------------|----|---------|
| 1022 | ФЛ6.24-4-П   | ШТ | 202,82  |
| 1023 | ФЛ6.12-4-П   | ШТ | 99,48   |
| 1024 | ФЛ20.12-3-П  | ШТ | 411,66  |
| 1025 | ФЛ20.8-3-П   | ШТ | 287,31  |
| 1026 | ФЛ12.24-3-П  | ШТ | 377,88  |
| 1027 | ФЛ14.8-3-П   | ШТ | 139,20  |
| 1028 | ФЛ14.12-3-П  | ШТ | 214,33  |
| 1029 | ФЛ14.24-3-П  | ШТ | 448,65  |
| 1030 | ФЛ16.12-3-П  | ШТ | 256,13  |
| 1031 | ФЛ24.8-2-Н   | ШТ | 323,33  |
| 1032 | ФЛ28.8-2-Н   | ШТ | 406,63  |
| 1033 | ФЛ24.24-3-П  | ШТ | 1151,80 |
| 1034 | ФЛ14.8-4-П   | ШТ | 147,56  |
| 1035 | ФЛ14.12-4-П  | ШТ | 227,37  |
| 1036 | ФЛ14.24-4-П  | ШТ | 475,35  |
| 1037 | ФЛ20.24-4-П  | ШТ | 966,80  |
| 1038 | ФЛ20.24-3-П  | ШТ | 934,99  |
| 1039 | ФЛ20.24-2-П  | ШТ | 905,98  |
| 1040 | ФЛ16.24-2-П  | ШТ | 504,35  |
| 1041 | ФЛ14.24-2-П  | ШТ | 437,19  |
| 1042 | ФЛ16.8-2-П   | ШТ | 156,74  |
| 1043 | ФЛ 16.12-2-П | ШТ | 243,16  |
| 1044 | ФЛ 12.24-4-П | ШТ | 388,26  |
| 1045 | ФЛ 24.24-4-П | ШТ | 1167,92 |
| 1046 | ФЛ28.8-4-П   | ШТ | 464,58  |
| 1047 | ФЛ28.12-4-П  | ШТ | 724,65  |
| 1048 | ФЛ32.12-3-П  | ШТ | 824,67  |
| 1049 | ФЛ10.12-4-П  | ШТ | 148,29  |
| 1050 | ФЛ12.24-4-Н  | ШТ | 371,73  |
| 1051 | ФЛ14.24-4-Н  | ШТ | 459,87  |
| 1052 | ФЛ24.8-4-Н   | ШТ | 348,53  |
| 1053 | ФЛ24.12-4-Н  | ШТ | 535,76  |
| 1054 | ФЛ28.8-4-Н   | ШТ | 450,30  |
| 1055 | ФЛ10.8-3-О   | ШТ | 96,52   |
| 1056 | ФЛ10.12-3-О  | ШТ | 147,46  |
| 1057 | ФЛ10.24-3-О  | ШТ | 311,27  |
| 1058 | ФЛ12.8-3-О   | ШТ | 118,38  |



|      |              |    |         |
|------|--------------|----|---------|
| 1059 | ФЛ12.12-3-О  | ШТ | 183,08  |
| 1060 | ФЛ12.24-3-О  | ШТ | 382,92  |
| 1061 | ФЛ14.8-3-О   | ШТ | 140,98  |
| 1062 | ФЛ14.12-3-О  | ШТ | 217,48  |
| 1063 | ФЛ14.24-3-О  | ШТ | 455,35  |
| 1064 | ФЛ16.8-3-О   | ШТ | 167,09  |
| 1065 | ФЛ16.12-3-О  | ШТ | 259,40  |
| 1066 | ФЛ16.24-3-О  | ШТ | 537,22  |
| 1067 | ФЛ20.8-3-О   | ШТ | 291,70  |
| 1068 | ФЛ20.12-3-О  | ШТ | 452,84  |
| 1069 | ФЛ24.8-3-О   | ШТ | 359,97  |
| 1070 | ФЛ24.12-3-О  | ШТ | 555,15  |
| 1071 | ФЛ32.12-3-О  | ШТ | 833,82  |
| 1072 | ФЛ28.12-3-П  | ШТ | 703,94  |
| 1073 | ФЛ24.8-1-Н   | ШТ | 308,99  |
| 1074 | ФЛ28.12-1-Н  | ШТ | 604,42  |
| 1075 | ФЛ6.12-4-О   | ШТ | 100,87  |
| 1076 | ФЛ14.8-2-О   | ШТ | 210,19  |
| 1077 | ФЛ16.8-2-О   | ШТ | 158,74  |
| 1078 | ФЛ16.12-2-О  | ШТ | 246,31  |
| 1079 | ФЛ16.24-2-О  | ШТ | 516,65  |
| 1080 | ФЛ8.12-4-О   | ШТ | 125,04  |
| 1081 | ФЛ8.24-4-О   | ШТ | 256,29  |
| 1082 | ФЛ10.8-2-О   | ШТ | 95,30   |
| 1083 | ФЛ10.12-2-О  | ШТ | 146,14  |
| 1084 | ФЛ10.24-2-О  | ШТ | 443,02  |
| 1085 | ФЛ 10.8-3-П  | ШТ | 95,03   |
| 1086 | ФЛ 24.8-3-П  | ШТ | 354,86  |
| 1087 | ФЛ 24.12-3-П | ШТ | 547,23  |
| 1088 | ФЛ 28.12-4   | ШТ | 702,19  |
| 1089 | ФЛ32.12-3-Н  | ШТ | 803,93  |
| 1090 | ФЛ32.12-2-Н  | ШТ | 744,46  |
| 1091 | ФЛ28.24-3-Н  | ШТ | 1399,55 |
| 1092 | ФЛ28.24-2-Н  | ШТ | 1306,35 |
| 1093 | ФЛ24.12-3-Н  | ШТ | 526,38  |
| 1094 | ФЛ24.12-2-Н  | ШТ | 489,81  |
| 1095 | ФЛ24.24-3-Н  | ШТ | 1095,90 |



|      |             |    |         |
|------|-------------|----|---------|
| 1096 | ФЛ24.24-2-Н | ШТ | 1038,24 |
| 1097 | ФЛ20.8-3-Н  | ШТ | 278,37  |
| 1098 | ФЛ20.8-2-Н  | ШТ | 263,15  |
| 1099 | ФЛ20.12-3-Н | ШТ | 432,02  |
| 1100 | ФЛ20.12-2-Н | ШТ | 414,25  |
| 1101 | ФЛ20.24-3-Н | ШТ | 906,06  |
| 1102 | ФЛ20.24-2-Н | ШТ | 870,39  |
| 1103 | ФЛ16.8-4-Н  | ШТ | 165,00  |
| 1104 | ФЛ16.8-3-Н  | ШТ | 157,57  |
| 1105 | ФЛ16.8-2-Н  | ШТ | 148,52  |
| 1106 | ФЛ16.12-4-Н | ШТ | 256,63  |
| 1107 | ФЛ16.12-3-Н | ШТ | 246,04  |
| 1108 | ФЛ16.12-2-Н | ШТ | 232,47  |
| 1109 | ФЛ16.24-4-Н | ШТ | 531,16  |
| 1110 | ФЛ16.24-3-Н | ШТ | 510,58  |
| 1111 | ФЛ16.24-2-Н | ШТ | 483,42  |
| 1112 | ФЛ 14.8-3-Н | ШТ | 131,63  |
| 1113 | ФЛ14.12-3-Н | ШТ | 204,75  |
| 1114 | ФЛ14.12-2-Н | ШТ | 197,84  |
| 1115 | ФЛ14.24-3-Н | ШТ | 427,72  |
| 1116 | ФЛ12.8-4-Н  | ШТ | 115,50  |
| 1117 | ФЛ12.8-3-Н  | ШТ | 111,33  |
| 1118 | ФЛ12.8-2-Н  | ШТ | 108,18  |
| 1119 | ФЛ12.12-4-Н | ШТ | 178,12  |
| 1120 | ФЛ12.12-3-Н | ШТ | 171,90  |
| 1121 | ФЛ12.12-2-Н | ШТ | 167,17  |
| 1122 | ФЛ12.24-3-Н | ШТ | 359,35  |
| 1123 | ФЛ12.24-2-Н | ШТ | 347,81  |
| 1124 | ФЛ10.8-4-Н  | ШТ | 92,27   |
| 1125 | ФЛ10.8-3-Н  | ШТ | 90,20   |
| 1126 | ФЛ10.12-4-Н | ШТ | 140,07  |
| 1127 | ФЛ10.12-3-Н | ШТ | 136,94  |
| 1128 | ФЛ10.12-2-Н | ШТ | 135,91  |
| 1129 | ФЛ10.24-4-Н | ШТ | 293,85  |
| 1130 | ФЛ10.24-3-Н | ШТ | 288,70  |
| 1131 | ФЛ10.24-2-Н | ШТ | 285,56  |
| 1132 | ФЛ8.12-4-Н  | ШТ | 116,00  |



|      |                    |    |         |
|------|--------------------|----|---------|
| 1133 | ФЛ8.24-4-Н         | ШТ | 240,96  |
| 1134 | ФЛ6.12-4-Н         | ШТ | 94,42   |
| 1135 | ФЛ 6.24-4-Н        | ШТ | 193,00  |
| 1136 | Ф9.7.5             | ШТ | 123,02  |
| 1137 | Ф18.9-1            | ШТ | 961,61  |
| 1138 | Ф18.9-2            | ШТ | 936,30  |
| 1139 | Ф18.9-3            | ШТ | 1003,35 |
| 1140 | Ф12.9-1            | ШТ | 521,10  |
| 1141 | Ф12.9-2            | ШТ | 624,66  |
| 1142 | Ф18.12.12          | ШТ | 600,18  |
| 1143 | Ф18.9.15           | ШТ | 648,46  |
| 1144 | Ф18.12.15          | ШТ | 693,49  |
| 1145 | Ф18.12.15-Н        | ШТ | 714,95  |
| 1146 | Ф24.12.12          | ШТ | 754,58  |
| 1147 | Ф18.15.15          | ШТ | 705,41  |
| 1148 | Ф18.9.15-Н         | ШТ | 658,84  |
| 1149 | Ф24.12.15          | ШТ | 875,01  |
| 1150 | Ф18.15.12          | ШТ | 707,74  |
| 1151 | Ф18.15.12-Н        | ШТ | 729,18  |
| 1152 | 3Ф15.15-1          | ШТ | 471,43  |
| 1153 | 1Ф9.9-1            | ШТ | 230,84  |
| 1154 | Ф24.15.12          | ШТ | 827,89  |
| 1155 | Ф24.15.15          | ШТ | 997,43  |
| 1156 | Ф24.15.12-Н        | ШТ | 827,89  |
| 1157 | 1Ф12.9-2           | ШТ | 306,99  |
| 1158 | Ф24.12.15-Н С20/25 | ШТ | 897,73  |
| 1159 | 1Ф12.12-1          | ШТ | 341,95  |
| 1160 | Ф24.15.15-П        | ШТ | 1064,09 |
| 1161 | 1Ф24.12.15 П       | ШТ | 933,01  |
| 1162 | 3Ф15.15-1 П        | ШТ | 476,70  |
| 1163 | Ф18.9.2-П          | ШТ | 1003,15 |
| 1164 | Ф18.9.3-П          | ШТ | 1028,41 |
| 1165 | Ф18.12.15-П        | ШТ | 737,05  |
| 1166 | Ф18.9.15-П         | ШТ | 679,89  |
| 1167 | 3Ф15.15-1 Н        | ШТ | 472,85  |
| 1168 | Ф18.9.1-Н          | ШТ | 977,11  |
| 1169 | 1Ф12.12-2          | ШТ | 365,48  |



|      |              |    |        |
|------|--------------|----|--------|
| 1170 | ФБС 24.3.6   | шт | 122,13 |
| 1171 | ФБС 24.4.6   | шт | 162,50 |
| 1172 | ФБС 12.4.6   | шт | 81,28  |
| 1173 | ФБС 9.3.6    | шт | 45,56  |
| 1174 | ФБС 9.4.6    | шт | 59,99  |
| 1175 | ФБС 12.3.6   | шт | 62,71  |
| 1176 | ФБС 24.4.6-Н | шт | 191,58 |
| 1177 | ФБС 12.4.6-Н | шт | 94,82  |
| 1178 | ФБС 12.3.6-Н | шт | 72,31  |
| 1179 | ФБС 9.3.6-Н  | шт | 52,11  |
| 1180 | ФБС 9.4.6-Н  | шт | 69,15  |
| 1181 | ФБС 24.3.6-Н | шт | 143,91 |
| 1182 | ФБС 24.3.6-П | шт | 155,97 |
| 1183 | ФБС 12.3.6-П | шт | 76,98  |
| 1184 | ФБС 12.4.6-П | шт | 105,21 |
| 1185 | ФБС 24.4.6-П | шт | 206,06 |
| 1186 | ФБС 9.4.6-П  | шт | 76,98  |
| 1187 | ФБС 9-3-6-П  | шт | 58,30  |
| 1188 | ФБС 24.4.6-О | шт | 214,66 |
| 1189 | ФБС 12.4.6-О | шт | 101,40 |
| 1190 | ФБС 12.3.6-О | шт | 80,16  |
| 1191 | ФБС 9.3.6-О  | шт | 60,70  |
| 1192 | ФБС 9.4.6-О  | шт | 80,16  |
| 1193 | ФБС 24.3.6-О | шт | 164,03 |
| 1194 | БО16.4.8y    | шт | 376,58 |
| 1195 | БО12.4.8y    | шт | 293,88 |
| 1196 | БО8.4.8y     | шт | 203,74 |
| 1197 | БО8.4.8      | шт | 150,38 |
| 1198 | БО12.4.8     | шт | 229,64 |
| 1199 | БО16.4.8     | шт | 302,24 |
| 1200 | ЗПБ40.20     | шт | 565,58 |
| 1201 | 2ПБ30.20     | шт | 289,59 |
| 1202 | 1ПБ40.20     | шт | 467,02 |
| 1203 | ПО40-25-16.1 | шт | 575,44 |
| 1204 | ПДН-20       | шт | 537,99 |
| 1205 | ПДН-10       | шт | 144,95 |
| 1206 | ПДН-15       | шт | 305,43 |



|      |                           |    |        |
|------|---------------------------|----|--------|
| 1207 | KC10.9-10-A               | ШТ | 140,75 |
| 1208 | KC15.9-12-A               | ШТ | 231,44 |
| 1209 | KC20.9-15-A               | ШТ | 343,47 |
| 1210 | ПП10-1                    | ШТ | 88,15  |
| 1211 | ПП15-1                    | ШТ | 249,19 |
| 1212 | ПП20-1                    | ШТ | 460,91 |
| 1213 | ПП10-2                    | ШТ | 98,96  |
| 1214 | ПП15-2                    | ШТ | 257,81 |
| 1215 | ПП20-2                    | ШТ | 492,89 |
| 1216 | ПТМ48.12.22-13.0 S800-1.a | ШТ | 448,99 |
| 1217 | ПТМ48.12.22-11.0 S800-1.a | ШТ | 439,46 |
| 1218 | ПТМ48.12.22-9.0 S800-2.a  | ШТ | 432,90 |
| 1219 | ПТМ48.12.22-8.0 S800-1.a  | ШТ | 429,90 |
| 1220 | ПТМ48.12.22-5.0 S800-1.a  | ШТ | 420,32 |
| 1221 | ПТМ42.12.22-13.0 S500-9.a | ШТ | 441,25 |
| 1222 | ПТМ42.12.22-11.0 S500-8.a | ШТ | 428,06 |
| 1223 | ПТМ42.12.22-10.0 S500-9.a | ШТ | 415,63 |
| 1224 | ПТМ42.12.22-9.0 S500-9.a  | ШТ | 401,08 |
| 1225 | ПТМ42.12.22-7.0 S500-7.a  | ШТ | 400,17 |
| 1226 | ПТМ42.12.22-5.0 S500-7.a  | ШТ | 391,97 |
| 1227 | ПТМ36.12.22-13.0 S500-8.a | ШТ | 347,19 |
| 1228 | ПТМ36.12.22-11.0 S500-7.a | ШТ | 349,16 |
| 1229 | ПТМ36.12.22-9.0 S500-7.a  | ШТ | 342,01 |
| 1230 | ПТМ36.12.22-7.0 S500-7.a  | ШТ | 334,92 |
| 1231 | ПТМ36.12.22-4.0 S500-6.a  | ШТ | 335,75 |
| 1232 | ПТМ33.12.22-13.0 S500-7.a | ШТ | 318,42 |
| 1233 | ПТМ33.12.22-12.0 S500-8.a | ШТ | 308,22 |
| 1234 | ПТМ33.12.22-11.0 S500-7.a | ШТ | 312,05 |
| 1235 | ПТМ33.12.22-9.0 S500-7.a  | ШТ | 305,64 |
| 1236 | ПТМ33.12.22-6.0 S500-6.a  | ШТ | 306,16 |
| 1237 | ПТМ30.12.22-13.0 S500-7.a | ШТ | 289,16 |
| 1238 | ПТМ30.12.22-12.0 S500-7.a | ШТ | 283,32 |
| 1239 | ПТМ30.12.22-9.0 S500-7.a  | ШТ | 277,37 |
| 1240 | ПТМ30.12.22-8.0 S500-6.a  | ШТ | 283,84 |
| 1241 | ПТМ30.12.22-7.0 S500-6.a  | ШТ | 279,58 |
| 1242 | ПТМ30.12.22-5.0 S500-6.a  | ШТ | 269,67 |
| 1243 | ПТМ28.12.22-13.0 S500-7.a | ШТ | 264,42 |



|      |                                    |    |        |
|------|------------------------------------|----|--------|
| 1244 | ПТМ28.12.22-11.0 S500-7.a          | ШТ | 258,93 |
| 1245 | ПТМ28.12.22-10.0 S500-6.a          | ШТ | 265,02 |
| 1246 | ПТМ28.12.22-8.0 S500-6.a           | ШТ | 261,04 |
| 1247 | ПТМ28.12.22-6.0 S500-6.a           | ШТ | 257,09 |
| 1248 | ПТМ28.12.22-4.0 S500-6.a           | ШТ | 253,06 |
| 1249 | ПТМ27.12.22-13.0 S500-7.a          | ШТ | 256,64 |
| 1250 | ПТМ27.12.22-11.0 S500-7.a          | ШТ | 251,07 |
| 1251 | ПТМ27.12.22-10.0 S500-6.a          | ШТ | 257,09 |
| 1252 | ПТМ27.12.22-8.0 S500-6.a           | ШТ | 253,21 |
| 1253 | ПТМ27.12.22-6.0 S500-6.a           | ШТ | 249,28 |
| 1254 | ПТМ27.12.22-4.0 S500-6.a           | ШТ | 245,35 |
| 1255 | ПТМ24.12.22-13.0 S500-6.a          | ШТ | 228,29 |
| 1256 | ПТМ24.12.22-10.0 S500-6.a          | ШТ | 224,72 |
| 1257 | ПТМ24.12.22-7.0 S500-6.a           | ШТ | 221,21 |
| 1258 | ПТМ27.12.22-8.0 S500 П C25/30      | ШТ | 288,20 |
| 1259 | ПТМ30.12.22-9.0 S500 П C25/30      | ШТ | 312,14 |
| 1260 | ПТМ42.12.22-9.0 S500 П C25/30      | ШТ | 454,90 |
| 1261 | ПТМ36.12.22-9.0 S500 П C25/30      | ШТ | 384,68 |
| 1262 | ПТМ33.12.22-9.0 S500 П C25/30      | ШТ | 347,62 |
| 1263 | ПТМ30.12.22-13.0 S500 П C25/30     | ШТ | 324,39 |
| 1264 | ПТМ36.12.22-11.0 S500 П C25/30     | ШТ | 392,86 |
| 1265 | ПТМ36.12.22-7.0 S500 П C25/30      | ШТ | 377,29 |
| 1266 | ПТМ33.12.22-6.0 S500 П C25/30      | ШТ | 348,16 |
| 1267 | ПТМ33.12.22-11.0 S500 П C25/30     | ШТ | 354,28 |
| 1268 | ПТМ48.12.22-13.0 S800 П C25/30     | ШТ | 514,50 |
| 1269 | ПТМ30.12.22-7.0 S500 П C25/30      | ШТ | 314,62 |
| 1270 | ПТМ24.12.22-7.0 S500 П C25/30      | ШТ | 248,93 |
| 1271 | ПТМ33.12.22-12.0 S500 П C25/30     | ШТ | 350,33 |
| 1272 | ПТМ42.12.22-8.0 S800 П C20/25 F200 | ШТ | 423,08 |
| 1273 | ПТМ27.12.22-10.0 S500 П C25/30     | ШТ | 282,67 |
| 1274 | ПТМ42.12.22-7.0 S500 П C25/30      | ШТ | 466,69 |
| 1275 | ПТМ33.12.22-6.0 S500 П C30/37      | ШТ | 355,67 |
| 1276 | ПТМ24.12.22-13.0 S500 П C25/30     | ШТ | 255,29 |
| 1277 | ПТМ42.12.22-10.0 S500 П C25/30     | ШТ | 470,12 |
| 1278 | ПТМ42.12.22-13.0 S500 C20/25       | ШТ | 477,03 |
| 1279 | ПТМ33.12.22-9.0 S500 П C30/37      | ШТ | 355,89 |
| 1280 | ПТМ42.12.22-9.0 S500 П C20/25      | ШТ | 446,53 |



|      |                               |    |        |
|------|-------------------------------|----|--------|
| 1281 | ПТМ30.12.22-7.0 S500 C20/25   | ШТ | 312,87 |
| 1282 | ПТМ28.12.22-8.0 S500 C20/25   | ШТ | 291,52 |
| 1283 | ПТМ33.12.22-13.0 S500 C20/25  | ШТ | 354,25 |
| 1284 | ПТМ42.12.22-10.0 S500 C20/25  | ШТ | 461,06 |
| 1285 | ПТМ48.12.22-13.0 S800 C20/25  | ШТ | 491,91 |
| 1286 | ПТМ48.12.22-11.0 S800 C20/25  | ШТ | 484,68 |
| 1287 | ПТМ42.12.22-5.0 S500 C30/37   | ШТ | 450,03 |
| 1288 | ПТМ36.12.22-13.0 S500 ПС25/30 | ШТ | 390,10 |
| 1289 | ПТМ48.15.22-13.0 S800-2.a     | ШТ | 558,30 |
| 1290 | ПТМ48.15.22-12.0 S800-1.a     | ШТ | 556,45 |
| 1291 | ПТМ48.15.22-10.0 S800-1.a     | ШТ | 546,92 |
| 1292 | ПТМ48.15.22-8.0 S800-1.a      | ШТ | 537,35 |
| 1293 | ПТМ48.15.22-5.0 S800-1.a      | ШТ | 527,80 |
| 1294 | ПТМ42.15.22-13.0 S500-9.a     | ШТ | 543,76 |
| 1295 | ПТМ42.15.22-12.0 S500-9.a     | ШТ | 529,06 |
| 1296 | ПТМ42.15.22-10.0 S500-8.a     | ШТ | 515,64 |
| 1297 | ПТМ42.15.22-9.0 S500-8.a      | ШТ | 504,65 |
| 1298 | ПТМ42.15.22-7.0 S500-8.a      | ШТ | 493,57 |
| 1299 | ПТМ42.15.22-6.0 S500-7.a      | ШТ | 492,71 |
| 1300 | ПТМ36.15.22-13.0 S500-8.a     | ШТ | 433,65 |
| 1301 | ПТМ36.15.22-12.0 S500-8.a     | ШТ | 424,11 |
| 1302 | ПТМ36.15.22-10.0 S500-7.a     | ШТ | 423,59 |
| 1303 | ПТМ36.15.22-9.0 S500-8.a      | ШТ | 414,54 |
| 1304 | ПТМ36.15.22-8.0 S500-7.a      | ШТ | 416,45 |
| 1305 | ПТМ36.15.22-6.0 S500-7.a      | ШТ | 409,33 |
| 1306 | ПТМ36.15.22-5.0 S500-7.a      | ШТ | 402,26 |
| 1307 | ПТМ33.15.22-13.0 S500-8.a     | ШТ | 390,86 |
| 1308 | ПТМ33.15.22-12.0 S500-7.a     | ШТ | 390,24 |
| 1309 | ПТМ33.15.22-10.0 S500-7.a     | ШТ | 383,75 |
| 1310 | ПТМ33.15.22-8.0 S500-7.a      | ШТ | 377,36 |
| 1311 | ПТМ33.15.22-6.0 S500-7.a      | ШТ | 370,97 |
| 1312 | ПТМ30.15.22-13.0 S500-7.a     | ШТ | 355,60 |
| 1313 | ПТМ30.15.22-11.0 S500-7.a     | ШТ | 349,74 |
| 1314 | ПТМ30.15.22-9.0 S500-7.a      | ШТ | 343,89 |
| 1315 | ПТМ30.15.22-7.0 S500-6.a      | ШТ | 348,72 |
| 1316 | ПТМ30.15.22-6.0 S500-6.a      | ШТ | 344,45 |
| 1317 | ПТМ30.15.22-4.0 S500-6.a      | ШТ | 340,15 |



|      |                                |    |        |
|------|--------------------------------|----|--------|
| 1318 | ПТМ28.15.22-13.0 S500-7.a      | ШТ | 324,78 |
| 1319 | ПТМ28.15.22-11.0 S500-7.a      | ШТ | 319,35 |
| 1320 | ПТМ28.15.22-9.0 S500-6.a       | ШТ | 323,95 |
| 1321 | ПТМ28.15.22-8.0 S500-6.a       | ШТ | 319,99 |
| 1322 | ПТМ28.15.22-6.0 S500-6.a       | ШТ | 315,95 |
| 1323 | ПТМ28.15.22-4.0 S500-6.a       | ШТ | 312,02 |
| 1324 | ПТМ27.15.22-13.0 S500-7.a      | ШТ | 316,95 |
| 1325 | ПТМ27.15.22-11.0 S500-7.a      | ШТ | 311,65 |
| 1326 | ПТМ27.15.22-9.0 S500-6.a       | ШТ | 316,16 |
| 1327 | ПТМ27.15.22-8.0 S500-6.a       | ШТ | 312,28 |
| 1328 | ПТМ27.15.22-6.0 S500-6.a       | ШТ | 308,35 |
| 1329 | ПТМ27.15.22-4.0 S500-6.a       | ШТ | 304,51 |
| 1330 | ПТМ24.15.22-13.0 S500-6.a      | ШТ | 285,40 |
| 1331 | ПТМ24.15.22-12.0 S500-6.a      | ШТ | 281,84 |
| 1332 | ПТМ24.15.22-10.0 S500-6.a      | ШТ | 278,29 |
| 1333 | ПТМ24.15.22-7.0 S500-6.a       | ШТ | 276,21 |
| 1334 | ПТМ33.15.22-8.0 S500 П C25/30  | ШТ | 433,35 |
| 1335 | ПТМ36.15.22-8.0 S500 П C25/30  | ШТ | 493,56 |
| 1336 | ПТМ48.15.22-10.0 S800 П C25/30 | ШТ | 624,30 |
| 1337 | ПТМ30.15.22-7.0 S500 П C25/30  | ШТ | 396,22 |
| 1338 | ПТМ42.15.22-6.0 S500 П C25/30  | ШТ | 565,07 |
| 1339 | ПТМ42.15.22-9.0 S500 П C25/30  | ШТ | 604,07 |
| 1340 | ПТМ42.15.22-12.0 S500 П C25/30 | ШТ | 599,39 |
| 1341 | ПТМ33.15.22-10.0 S500 П C25/30 | ШТ | 440,72 |
| 1342 | ПТМ33.15.22-12.0 S500 П C25/30 | ШТ | 430,31 |
| 1343 | ПТМ27.15.22-11.0 S500 П C25/30 | ШТ | 345,68 |
| 1344 | ПТМ30.15.22-9.0 S500 П C25/30  | ШТ | 398,31 |
| 1345 | ПТМ36.15.22-5.0 S500 П C25/30  | ШТ | 463,34 |
| 1346 | ПТМ24.15.22-7.0 S500 C20/25    | ШТ | 309,75 |
| 1347 | ПТМ33.15.22-13.0 S500 П C25/30 | ШТ | 433,43 |
| 1348 | ПТМ42.15.22-13.0 S500 П C25/30 | ШТ | 599,39 |
| 1349 | ПТМ36.15.22-13.0 S500 П C25/30 | ШТ | 504,87 |
| 1350 | ПТМ36.15.22-6.0 S500 П C25/30  | ШТ | 479,40 |
| 1351 | ПТМ30.15.22-11.0 S500 П C25/30 | ШТ | 399,13 |
| 1352 | ПТМ42.15.22-10.0 S500 П C25/30 | ШТ | 589,31 |
| 1353 | ПТМ42.15.22-7.0 S500 C20/25    | ШТ | 553,12 |
| 1354 | ПТМ30.15.22-9.0 S500 C20/25    | ШТ | 386,91 |



|      |                                        |    |         |
|------|----------------------------------------|----|---------|
| 1355 | ПТМ28.15.22-9.0 S500 C20/25            | ШТ | 359,70  |
| 1356 | ПТМ30.15.22-7.0 S500 C20/25            | ШТ | 387,70  |
| 1357 | ПТМ30.15.22-9.0 S500 П C30/37 F150     | ШТ | 408,22  |
| 1358 | ПТМ33.15.22-8.0 S500 C20/25            | ШТ | 423,95  |
| 1359 | ПТМ30.15.22-6.0 S500 П C25/30          | ШТ | 395,36  |
| 1360 | ПТМ48.15.22-10.0 S800 C20/25           | ШТ | 611,33  |
| 1361 | ПТМ42.15.22-10.0 S500 C20/25           | ШТ | 577,10  |
| 1362 | ПТМ48.15.22-8.0 S800 C20/25            | ШТ | 604,71  |
| 1363 | ПТМ48.15.22-12.0 S800 C20/25           | ШТ | 624,60  |
| 1364 | ПТМ28.15.22-8.0 S500 C20/25            | ШТ | 354,57  |
| 1365 | ПТМ36.15.22-9.0 S500 П C25/30<br>F150  | ШТ | 484,25  |
| 1366 | ПТМ33.15.22-10.0 S500 П C25/30<br>F150 | ШТ | 426,38  |
| 1367 | ПТМ33.15.22-10.0 S500 C20/25           | ШТ | 416,62  |
| 1368 | ПТМ48.15.22-13.0 S800 П C25/30<br>F150 | ШТ | 639,56  |
| 1369 | ПТМ30.15.22-13.0 S500 П C25/30<br>F150 | ШТ | 407,10  |
| 1370 | ПКР 120.15-11,6 S540                   | ШТ | 2970,82 |
| 1371 | ПКР 120.15-8,5 S540                    | ШТ | 2719,85 |
| 1372 | ПКР 120.15-6,6 S540                    | ШТ | 2563,10 |
| 1373 | ПКР 120.15-11,6 S540-Нр                | ШТ | 2970,82 |
| 1374 | ПКР 120.15-11,6 S540-П                 | ШТ | 2970,82 |
| 1375 | ПКР 120.15-11,6 S540-Нз                | ШТ | 2970,82 |
| 1376 | ПКР 120.15-8,5 S540-Нр                 | ШТ | 2719,85 |
| 1377 | ПКР 120.15-8,5 S540-П                  | ШТ | 2719,85 |
| 1378 | ПКР 120.15-8,5 S540-Нз                 | ШТ | 2719,85 |
| 1379 | ПКР 120.15-6,6 S540-Нр                 | ШТ | 2563,10 |
| 1380 | ПКР 120.15-6,6 S540-П                  | ШТ | 2563,10 |
| 1381 | ПКР 120.15-6,6 S540-Нз                 | ШТ | 2563,10 |
| 1382 | 1ПКР 120.30-2,9 S540                   | ШТ | 3185,79 |
| 1383 | 1ПКР 120.30-2,4 S540                   | ШТ | 3126,69 |
| 1384 | 1ПКР 120.30-1,8 S540                   | ШТ | 2967,72 |
| 1385 | 1ПКР 120.30-2,9 S540-Нр                | ШТ | 3185,79 |
| 1386 | 1ПКР 120.30-2,9 S540-П                 | ШТ | 3185,79 |
| 1387 | 1ПКР 120.30-2,9 S540-Нз                | ШТ | 3185,79 |
| 1388 | 1ПКР 120.30-2,4 S540-Нр                | ШТ | 3126,69 |



|      |                          |    |         |
|------|--------------------------|----|---------|
| 1389 | 1ПКР 120.30-2,4 S540-П   | ШТ | 3126,69 |
| 1390 | 1ПКР 120.30-2,4 S540-Нз  | ШТ | 3126,69 |
| 1391 | 1ПКР 120.30-1,8 S540-Нр  | ШТ | 2967,72 |
| 1392 | 1ПКР 120.30-1,8 S540-П   | ШТ | 2967,72 |
| 1393 | 1ПКР 120.30-1,8 S540-Нз  | ШТ | 2967,72 |
| 1394 | 2ПКР 120.30-5.7 S540     | ШТ | 3964,98 |
| 1395 | 2ПКР 120.30-4.7 S540     | ШТ | 3819,04 |
| 1396 | 2ПКР 120.30-4.0 S540     | ШТ | 3696,77 |
| 1397 | 2ПКР 120.30-5.7 S540-Нр  | ШТ | 3964,98 |
| 1398 | 2ПКР 120.30-5.7 S540-П   | ШТ | 3964,98 |
| 1399 | 2ПКР 120.30-5.7 S540-Нз  | ШТ | 3964,98 |
| 1400 | 2ПКР 120.30-4.7 S540-Нр  | ШТ | 3819,04 |
| 1401 | 2ПКР 120.30-4.7 S540-Нз  | ШТ | 3819,04 |
| 1402 | 2ПКР 120.30-4.0 S540-Нр  | ШТ | 3696,77 |
| 1403 | 2ПКР 120.30-4.0 S540-П   | ШТ | 3696,77 |
| 1404 | 2ПКР 120.30-4.0 S540-Нз  | ШТ | 3696,77 |
| 1405 | 2ПКР 120.30-3,3 S540     | ШТ | 3291,29 |
| 1406 | 2ПКР 120.30-3,3 S540-Нр  | ШТ | 3291,29 |
| 1407 | 2ПКР 120.30-3,3 S540-П   | ШТ | 3291,29 |
| 1408 | 2ПКР 120.30-3,3 S540-Нз  | ШТ | 3291,29 |
| 1409 | 2ПКР 120.30-2,7 S540     | ШТ | 3171,95 |
| 1410 | 2ПКР 120.30-2,7 S540-Нр  | ШТ | 3171,95 |
| 1411 | 2ПКР 120.30-2,7 S540-П   | ШТ | 3171,95 |
| 1412 | 2ПКР 120.30-2,7 S540-Нз  | ШТ | 3171,95 |
| 1413 | ПКР 60.30.30-5,0 S800    | ШТ | 1166,58 |
| 1414 | ПКР 60.30.30-1,5 S800    | ШТ | 1079,43 |
| 1415 | ПКР 60.30.30-1,8 S800    | ШТ | 1078,56 |
| 1416 | ПКР 60.30.30-3,0 S800    | ШТ | 1103,53 |
| 1417 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-Нр | ШТ | 1166,58 |
| 1418 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-П  | ШТ | 1166,58 |
| 1419 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-Нз | ШТ | 1166,58 |
| 1420 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-Нр | ШТ | 1103,53 |
| 1421 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-П  | ШТ | 1103,53 |
| 1422 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-Нз | ШТ | 1103,53 |
| 1423 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-Нр | ШТ | 1078,56 |
| 1424 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-П  | ШТ | 1078,56 |
| 1425 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-Нз | ШТ | 1078,56 |



|      |                             |    |         |
|------|-----------------------------|----|---------|
| 1426 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-Нр    | ШТ | 1079,43 |
| 1427 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-П     | ШТ | 1079,43 |
| 1428 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-Нз    | ШТ | 1079,43 |
| 1429 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-4     | ШТ | 1464,76 |
| 1430 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-4-Нр  | ШТ | 1464,76 |
| 1431 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-4-П   | ШТ | 1464,76 |
| 1432 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-4-Нз  | ШТ | 1464,76 |
| 1433 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-4     | ШТ | 1396,64 |
| 1434 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-4-Нр  | ШТ | 1396,64 |
| 1435 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-4-П   | ШТ | 1396,64 |
| 1436 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-4-Нз  | ШТ | 1396,64 |
| 1437 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-4     | ШТ | 1371,73 |
| 1438 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-4-Нр  | ШТ | 1371,73 |
| 1439 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-4-П   | ШТ | 1371,73 |
| 1440 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-4-Нз  | ШТ | 1371,73 |
| 1441 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-4     | ШТ | 1372,60 |
| 1442 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-4-Нр  | ШТ | 1372,60 |
| 1443 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-4-П   | ШТ | 1372,60 |
| 1444 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-4-Нз  | ШТ | 1372,60 |
| 1445 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-7     | ШТ | 1441,30 |
| 1446 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-7-Нр  | ШТ | 1441,30 |
| 1447 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-7-П   | ШТ | 1441,30 |
| 1448 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-7-Нз  | ШТ | 1441,30 |
| 1449 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-7     | ШТ | 1373,20 |
| 1450 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-7-Нр  | ШТ | 1373,20 |
| 1451 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-7-П   | ШТ | 1373,20 |
| 1452 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-7-Нз  | ШТ | 1373,20 |
| 1453 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-7     | ШТ | 1348,27 |
| 1454 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-7-Нр  | ШТ | 1348,27 |
| 1455 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-7-П   | ШТ | 1348,27 |
| 1456 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-7-Нз  | ШТ | 1348,27 |
| 1457 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-7     | ШТ | 1349,13 |
| 1458 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-7-Нр  | ШТ | 1349,13 |
| 1459 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-7-П   | ШТ | 1349,13 |
| 1460 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-7-Нз  | ШТ | 1349,13 |
| 1461 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-10    | ШТ | 1622,21 |
| 1462 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-10-Нр | ШТ | 1622,21 |



|      |                             |    |         |
|------|-----------------------------|----|---------|
| 1463 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-10-П  | ШТ | 1622,21 |
| 1464 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-10-Нз | ШТ | 1622,21 |
| 1465 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-10    | ШТ | 1557,02 |
| 1466 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-10-Нр | ШТ | 1557,02 |
| 1467 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-10-П  | ШТ | 1557,02 |
| 1468 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-10-Нз | ШТ | 1557,02 |
| 1469 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-10    | ШТ | 1532,00 |
| 1470 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-10-Нр | ШТ | 1532,00 |
| 1471 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-10-П  | ШТ | 1532,00 |
| 1472 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-10-Нз | ШТ | 1532,00 |
| 1473 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-10    | ШТ | 1532,92 |
| 1474 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-10-Нр | ШТ | 1532,92 |
| 1475 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-10-П  | ШТ | 1532,92 |
| 1476 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-10-Нз | ШТ | 1532,92 |
| 1477 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-14    | ШТ | 1581,30 |
| 1478 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-14-Нр | ШТ | 1581,30 |
| 1479 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-14-П  | ШТ | 1581,30 |
| 1480 | ПКР 60.30.30-5,0 S800-14-Нз | ШТ | 1581,30 |
| 1481 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-14    | ШТ | 1516,10 |
| 1482 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-14-Нр | ШТ | 1516,10 |
| 1483 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-14-П  | ШТ | 1516,10 |
| 1484 | ПКР 60.30.30-3,0 S800-14-Нз | ШТ | 1516,10 |
| 1485 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-14    | ШТ | 1491,17 |
| 1486 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-14-Нр | ШТ | 1491,17 |
| 1487 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-14-П  | ШТ | 1491,17 |
| 1488 | ПКР 60.30.30-1,8 S800-14-Нз | ШТ | 1491,17 |
| 1489 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-14    | ШТ | 1492,07 |
| 1490 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-14-Нр | ШТ | 1492,07 |
| 1491 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-14-П  | ШТ | 1492,07 |
| 1492 | ПКР 60.30.30-1,5 S800-14-Нз | ШТ | 1492,07 |
| 1493 | ПКР 60.15.30-10,8 S800      | ШТ | 767,24  |
| 1494 | ПКР 60.15.30-10,8 S800-Нр   | ШТ | 767,24  |
| 1495 | ПКР 60.15.30-10,8 S800-П    | ШТ | 767,24  |
| 1496 | ПКР 60.15.30-10,8 S800-Нз   | ШТ | 767,24  |
| 1497 | ПКР 60.15.30-10,8 S800-4    | ШТ | 1013,50 |
| 1498 | ПКР 60.15.30-10,8 S800-4-Нр | ШТ | 1013,50 |
| 1499 | ПКР 60.15.30-10,8 S800-4-П  | ШТ | 1013,50 |



|      |                              |    |         |
|------|------------------------------|----|---------|
| 1500 | ПКР 60.15.30-10,8 S800-4-Нз  | ШТ | 1013,50 |
| 1501 | ПКР 60.15.30-10,8 S800-7     | ШТ | 976,93  |
| 1502 | ПКР 60.15.30-10,8 S800-7-Нр  | ШТ | 976,93  |
| 1503 | ПКР 60.15.30-10,8 S800-7-П   | ШТ | 976,93  |
| 1504 | ПКР 60.15.30-10,8 S800-7-Нз  | ШТ | 976,93  |
| 1505 | ПКР 60.15.30-10,8 S800-10    | ШТ | 938,52  |
| 1506 | ПКР 60.15.30-10,8 S800-10-Нр | ШТ | 938,52  |
| 1507 | ПКР 60.15.30-10,8 S800-10-П  | ШТ | 938,52  |
| 1508 | ПКР 60.15.30-10,8 S800-10-Нз | ШТ | 938,52  |
| 1509 | ПКР 60.15.30-7,6 S800        | ШТ | 731,14  |
| 1510 | ПКР 60.15.30-7,6 S800-Нр     | ШТ | 731,14  |
| 1511 | ПКР 60.15.30-7,6 S800-П      | ШТ | 731,14  |
| 1512 | ПКР 60.15.30-7,6 S800-Нз     | ШТ | 731,14  |
| 1513 | ПКР 60.15.30-7,6 S800-4      | ШТ | 975,45  |
| 1514 | ПКР 60.15.30-7,6 S800-4-Нр   | ШТ | 975,45  |
| 1515 | ПКР 60.15.30-7,6 S800-4-П    | ШТ | 975,45  |
| 1516 | ПКР 60.15.30-7,6 S800-4-Нз   | ШТ | 975,45  |
| 1517 | ПКР 60.15.30-7,6 S800-10     | ШТ | 900,44  |
| 1518 | ПКР 60.15.30-7,6 S800-10-Нр  | ШТ | 900,44  |
| 1519 | ПКР 60.15.30-7,6 S800-10-П   | ШТ | 900,44  |
| 1520 | ПКР 60.15.30-7,6 S800-10-Нз  | ШТ | 900,44  |
| 1521 | ПКР 60.15.30-5,1 S800        | ШТ | 694,55  |
| 1522 | ПКР 60.15.30-5,1 S800-Нр     | ШТ | 694,55  |
| 1523 | ПКР 60.15.30-5,1 S800-П      | ШТ | 694,55  |
| 1524 | ПКР 60.15.30-5,1 S800-Нз     | ШТ | 694,55  |
| 1525 | ПКР 60.15.30-5,1 S800-4      | ШТ | 938,82  |
| 1526 | ПКР 60.15.30-5,1 S800-4-Нр   | ШТ | 938,82  |
| 1527 | ПКР 60.15.30-5,1 S800-4-П    | ШТ | 938,82  |
| 1528 | ПКР 60.15.30-5,1 S800-4-Нз   | ШТ | 938,82  |
| 1529 | ПКР 60.15.30-5,1 S800-7      | ШТ | 902,22  |
| 1530 | ПКР 60.15.30-5,1 S800-7-Нр   | ШТ | 902,22  |
| 1531 | ПКР 60.15.30-5,1 S800-7-П    | ШТ | 902,22  |
| 1532 | ПКР 60.15.30-5,1 S800-7-Нз   | ШТ | 902,22  |
| 1533 | ПКР 60.15.30-5,1 S800-10     | ШТ | 863,81  |
| 1534 | ПКР 60.15.30-5,1 S800-10-Нр  | ШТ | 863,81  |
| 1535 | ПКР 60.15.30-5,1 S800-10-П   | ШТ | 863,81  |
| 1536 | ПКР 60.15.30-5,1 S800-10-Нз  | ШТ | 863,81  |



|      |                             |    |        |
|------|-----------------------------|----|--------|
| 1537 | ПКР 60.15.30-4,7 S800       | ШТ | 695,37 |
| 1538 | ПКР 60.15.30-4,7 S800-Нр    | ШТ | 695,37 |
| 1539 | ПКР 60.15.30-4,7 S800-П     | ШТ | 695,37 |
| 1540 | ПКР 60.15.30-4,7 S800-Нз    | ШТ | 695,37 |
| 1541 | ПКР 60.15.30-4,7 S800-4     | ШТ | 939,70 |
| 1542 | ПКР 60.15.30-4,7 S800-4-Нр  | ШТ | 939,70 |
| 1543 | ПКР 60.15.30-4,7 S800-4-П   | ШТ | 939,70 |
| 1544 | ПКР 60.15.30-4,7 S800-4-Нз  | ШТ | 939,70 |
| 1545 | ПКР 60.15.30-4,7 S800-7     | ШТ | 903,12 |
| 1546 | ПКР 60.15.30-4,7 S800-7-Нр  | ШТ | 903,12 |
| 1547 | ПКР 60.15.30-4,7 S800-7-П   | ШТ | 903,12 |
| 1548 | ПКР 60.15.30-4,7 S800-7-Нз  | ШТ | 903,12 |
| 1549 | ПКР 60.15.30-4,7 S800-10    | ШТ | 864,68 |
| 1550 | ПКР 60.15.30-4,7 S800-10-Нр | ШТ | 864,68 |
| 1551 | ПКР 60.15.30-4,7 S800-10-П  | ШТ | 864,68 |
| 1552 | ПКР 60.15.30-4,7 S800-10-Нз | ШТ | 864,68 |
| 1553 | ПКР 60.15.30-3,2 S800       | ШТ | 669,31 |
| 1554 | ПКР 60.15.30-3,2 S800-Нр    | ШТ | 669,31 |
| 1555 | ПКР 60.15.30-3,2 S800-П     | ШТ | 669,31 |
| 1556 | ПКР 60.15.30-3,2 S800-Нз    | ШТ | 669,31 |
| 1557 | ПКР 60.15.30-3,2 S800-4     | ШТ | 911,97 |
| 1558 | ПКР 60.15.30-3,2 S800-4-Нр  | ШТ | 911,97 |
| 1559 | ПКР 60.15.30-3,2 S800-4-П   | ШТ | 911,97 |
| 1560 | ПКР 60.15.30-3,2 S800-4-Нз  | ШТ | 911,97 |
| 1561 | ПКР 60.15.30-3,2 S800-7     | ШТ | 875,40 |
| 1562 | ПКР 60.15.30-3,2 S800-7-Нр  | ШТ | 875,40 |
| 1563 | ПКР 60.15.30-3,2 S800-7-П   | ШТ | 875,40 |
| 1564 | ПКР 60.15.30-3,2 S800-7-Нз  | ШТ | 875,40 |
| 1565 | ПКР 60.15.30-3,2 S800-10    | ШТ | 836,97 |
| 1566 | ПКР 60.15.30-3,2 S800-10-Нр | ШТ | 836,97 |
| 1567 | ПКР 60.15.30-3,2 S800-10-П  | ШТ | 836,97 |
| 1568 | ПКР 60.15.30-3,2 S800-10-Нз | ШТ | 836,97 |
| 1569 | ПКР 60.15.30-1,6 S800       | ШТ | 659,81 |
| 1570 | ПКР 60.15.30-1,6 S800-Нр    | ШТ | 659,81 |
| 1571 | ПКР 60.15.30-1,6 S800-П     | ШТ | 659,81 |
| 1572 | ПКР 60.15.30-1,6 S800-Нз    | ШТ | 659,81 |
| 1573 | ПКР 60.15.30-1,6 S800-4     | ШТ | 902,46 |



|      |                             |    |        |
|------|-----------------------------|----|--------|
| 1574 | ПКР 60.15.30-1,6 S800-4-Нр  | ШТ | 902,46 |
| 1575 | ПКР 60.15.30-1,6 S800-4-П   | ШТ | 902,46 |
| 1576 | ПКР 60.15.30-1,6 S800-4-Нз  | ШТ | 902,46 |
| 1577 | ПКР 60.15.30-1,6 S800-7     | ШТ | 865,88 |
| 1578 | ПКР 60.15.30-1,6 S800-7-Нр  | ШТ | 865,88 |
| 1579 | ПКР 60.15.30-1,6 S800-7-П   | ШТ | 865,88 |
| 1580 | ПКР 60.15.30-1,6 S800-7-Нз  | ШТ | 865,88 |
| 1581 | ПКР 60.15.30-1,6 S800-10    | ШТ | 827,45 |
| 1582 | ПКР 60.15.30-1,6 S800-10-Нр | ШТ | 827,45 |
| 1583 | ПКР 60.15.30-1,6 S800-10-П  | ШТ | 827,45 |
| 1584 | ПКР 60.15.30-1,6 S800-10-Нз | ШТ | 827,45 |
| 1585 | ПКР 60.15.30-7,6 S800-7     | ШТ | 938,86 |
| 1586 | ПКР 60.15.30-7,6 S800-7-Нр  | ШТ | 938,86 |
| 1587 | ПКР 60.15.30-7,6 S800-7-П   | ШТ | 938,86 |
| 1588 | ПКР 60.15.30-7,6 S800-7-Нз  | ШТ | 938,86 |
| 1589 | ПТР 56.7-36,0               | ШТ | 736,70 |
| 1590 | ПТР 56.7-36,0-Нр            | ШТ | 736,70 |
| 1591 | ПТР 56.7-36,0-П             | ШТ | 736,70 |
| 1592 | ПТР 56.7-36,0-Нз            | ШТ | 736,70 |
| 1593 | ПТР 56.7-22,0               | ШТ | 689,91 |
| 1594 | ПТР 56.7-22,0-Нр            | ШТ | 689,91 |
| 1595 | ПТР 56.7-22,0-П             | ШТ | 689,91 |
| 1596 | ПТР 56.7-22,0-Нз            | ШТ | 689,91 |
| 1597 | ПТР 56.7-12,0               | ШТ | 661,57 |
| 1598 | ПТР 56.7-12,0-Нр            | ШТ | 661,57 |
| 1599 | ПТР 56.7-12,0-П             | ШТ | 661,57 |
| 1600 | ПТР 56.7-12,0-Нз            | ШТ | 661,57 |
| 1601 | ПТР 51.7-40,0               | ШТ | 676,80 |
| 1602 | ПТР 51.7-40,0-Нр            | ШТ | 676,80 |
| 1603 | ПТР 51.7-40,0-П             | ШТ | 676,80 |
| 1604 | ПТР 51.7-40,0-Нз            | ШТ | 676,80 |
| 1605 | ПТР 51.7-28,0               | ШТ | 636,02 |
| 1606 | ПТР 51.7-28,0-Нр            | ШТ | 636,02 |
| 1607 | ПТР 51.7-28,0-П             | ШТ | 636,02 |
| 1608 | ПТР 51.7-28,0-Нз            | ШТ | 636,02 |
| 1609 | ПТР 51.7-15,0               | ШТ | 607,41 |
| 1610 | ПТР 51.7-15,0-Нр            | ШТ | 607,41 |



|      |                        |    |         |
|------|------------------------|----|---------|
| 1611 | ПТР 51.7-15,0-П        | ШТ | 607,41  |
| 1612 | ПТР 51.7-15,0-Нз       | ШТ | 607,41  |
| 1613 | ПТР 56.15-37.7 S540    | ШТ | 1410,97 |
| 1614 | ПТР 56.15-37.7 S540-Нр | ШТ | 1410,97 |
| 1615 | ПТР 56.15-37.7 S540-П  | ШТ | 1410,97 |
| 1616 | ПТР 56.15-37.7 S540-Нз | ШТ | 1410,97 |
| 1617 | ПТР 56.15-37,0 S540    | ШТ | 1363,71 |
| 1618 | ПТР 56.15-37,0 S540-Нр | ШТ | 1363,71 |
| 1619 | ПТР 56.15-37,0 S540-П  | ШТ | 1363,71 |
| 1620 | ПТР 56.15-37,0 S540-Нз | ШТ | 1363,71 |
| 1621 | ПТР 56.15-34,5 S540    | ШТ | 1302,95 |
| 1622 | ПТР 56.15-34,5 S540-Нр | ШТ | 1302,95 |
| 1623 | ПТР 56.15-34,5 S540-П  | ШТ | 1302,95 |
| 1624 | ПТР 56.15-34,5 S540-Нз | ШТ | 1302,95 |
| 1625 | ПТР 56.15-31,5 S540    | ШТ | 1274,48 |
| 1626 | ПТР 56.15-31,5 S540-Нр | ШТ | 1274,48 |
| 1627 | ПТР 56.15-31,5 S540-П  | ШТ | 1274,48 |
| 1628 | ПТР 56.15-31,5 S540-Нз | ШТ | 1274,48 |
| 1629 | ПТР 56.15-29,5 S540    | ШТ | 1234,72 |
| 1630 | ПТР 56.15-29,5 S540-Нр | ШТ | 1234,72 |
| 1631 | ПТР 56.15-29,5 S540-П  | ШТ | 1234,72 |
| 1632 | ПТР 56.15-29,5 S540-Нз | ШТ | 1234,72 |
| 1633 | ПТР 56.15-26,0 S540    | ШТ | 1193,27 |
| 1634 | ПТР 56.15-26,0 S540-Нр | ШТ | 1193,27 |
| 1635 | ПТР 56.15-26,0 S540-П  | ШТ | 1193,27 |
| 1636 | ПТР 56.15-26,0 S540-Нз | ШТ | 1193,27 |
| 1637 | ПТР 56.15-21,8 S540    | ШТ | 1135,50 |
| 1638 | ПТР 56.15-21,8 S540-Нр | ШТ | 1135,50 |
| 1639 | ПТР 56.15-21,8 S540-П  | ШТ | 1135,50 |
| 1640 | ПТР 56.15-21,8 S540-Нз | ШТ | 1135,50 |
| 1641 | ПТР 56.15-20,6 S540    | ШТ | 1115,24 |
| 1642 | ПТР 56.15-20,6 S540-Нр | ШТ | 1115,24 |
| 1643 | ПТР 56.15-20,6 S540-П  | ШТ | 1115,24 |
| 1644 | ПТР 56.15-20,6 S540-Нз | ШТ | 1115,24 |
| 1645 | ПТР 56.15-19,3 S540    | ШТ | 1115,01 |
| 1646 | ПТР 56.15-19,3 S540-Нр | ШТ | 1115,01 |
| 1647 | ПТР 56.15-19,3 S540-П  | ШТ | 1115,01 |



|      |                          |    |         |
|------|--------------------------|----|---------|
| 1648 | ПТР 56.15-19,3 S540-Нз   | ШТ | 1115,01 |
| 1649 | ПТР 56.15-17,1 S540      | ШТ | 1101,27 |
| 1650 | ПТР 56.15-17,1 S540-Нр   | ШТ | 1101,27 |
| 1651 | ПТР 56.15-17,1 S540-П    | ШТ | 1101,27 |
| 1652 | ПТР 56.15-17,1 S540-Нз   | ШТ | 1101,27 |
| 1653 | ПТР 56.15-15,6 S540      | ШТ | 1081,65 |
| 1654 | ПТР 56.15-15,6 S540-Нр   | ШТ | 1081,65 |
| 1655 | ПТР 56.15-15,6 S540-П    | ШТ | 1081,65 |
| 1656 | ПТР 56.15-15,6 S540-Нз   | ШТ | 1081,65 |
| 1657 | ПТР 56.15-15,1 S540      | ШТ | 1085,68 |
| 1658 | ПТР 56.15-15,1 S540-Нр   | ШТ | 1085,68 |
| 1659 | ПТР 56.15-15,1 S540-П    | ШТ | 1085,68 |
| 1660 | ПТР 56.15-15,1 S540-Нз   | ШТ | 1085,68 |
| 1661 | ПТР 56.15-12,3 S540      | ШТ | 1040,71 |
| 1662 | ПТР 56.15-12,3 S540-Нр   | ШТ | 1040,71 |
| 1663 | ПТР 56.15-12,3 S540-П    | ШТ | 1040,71 |
| 1664 | ПТР 56.15-12,3 S540-Нз   | ШТ | 1040,71 |
| 1665 | ПТР 56.15-9,6 S540       | ШТ | 1016,45 |
| 1666 | ПТР 56.15-9,6 S540-Нр    | ШТ | 1016,45 |
| 1667 | ПТР 56.15-9,6 S540-П     | ШТ | 1016,45 |
| 1668 | ПТР 56.15-9,6 S540-Нз    | ШТ | 1016,45 |
| 1669 | ПТР 56.15-6,9 S540       | ШТ | 997,42  |
| 1670 | ПТР 56.15-6,9 S540-Нр    | ШТ | 997,42  |
| 1671 | ПТР 56.15-6,9 S540-П     | ШТ | 997,42  |
| 1672 | ПТР 56.15-6,9 S540-Нз    | ШТ | 997,42  |
| 1673 | ПТР 56.15-26,6 S540      | ШТ | 1218,04 |
| 1674 | ПТР 56.15-26,6 S540-Нр   | ШТ | 1218,04 |
| 1675 | ПТР 56.15-26,6 S540-П    | ШТ | 1218,04 |
| 1676 | ПТР 56.15-26,6 S540-Нз   | ШТ | 1218,04 |
| 1677 | ПТР 56.15-24,5 S540      | ШТ | 1196,86 |
| 1678 | ПТР 56.15-24,5 S540-Нр   | ШТ | 1196,86 |
| 1679 | ПТР 56.15-24,5 S540-П    | ШТ | 1196,86 |
| 1680 | ПТР 56.15-24,5 S540-Нз   | ШТ | 1196,86 |
| 1681 | ПТР 56.15-37,7 S540-4    | ШТ | 1606,70 |
| 1682 | ПТР 56.15-37,7 S540-4-Нр | ШТ | 1606,70 |
| 1683 | ПТР 56.15-37,7 S540-4-П  | ШТ | 1606,70 |
| 1684 | ПТР 56.15-37,7 S540-4-Нз | ШТ | 1606,70 |



|      |                          |    |         |
|------|--------------------------|----|---------|
| 1685 | ПТР 56.15-37,0 S540-4    | ШТ | 1559,28 |
| 1686 | ПТР 56.15-37,0 S540-4-Нр | ШТ | 1559,28 |
| 1687 | ПТР 56.15-37,0 S540-4-П  | ШТ | 1559,28 |
| 1688 | ПТР 56.15-37,0 S540-4-Нз | ШТ | 1559,28 |
| 1689 | ПТР 56.15-34,5 S540-4    | ШТ | 1498,52 |
| 1690 | ПТР 56.15-34,5 S540-4-Нр | ШТ | 1498,52 |
| 1691 | ПТР 56.15-34,5 S540-4-П  | ШТ | 1498,52 |
| 1692 | ПТР 56.15-34,5 S540-4-Нз | ШТ | 1498,52 |
| 1693 | ПТР 56.15-31,5 S540-4    | ШТ | 1470,05 |
| 1694 | ПТР 56.15-31,5 S540-4-Нр | ШТ | 1470,05 |
| 1695 | ПТР 56.15-31,5 S540-4-П  | ШТ | 1470,05 |
| 1696 | ПТР 56.15-31,5 S540-4-Нз | ШТ | 1470,05 |
| 1697 | ПТР 56.15-29,5 S540-4    | ШТ | 1430,27 |
| 1698 | ПТР 56.15-29,5 S540-4-Нр | ШТ | 1430,27 |
| 1699 | ПТР 56.15-29,5 S540-4-П  | ШТ | 1430,27 |
| 1700 | ПТР 56.15-29,5 S540-4-Нз | ШТ | 1430,27 |
| 1701 | ПТР 56.15-26,6 S540-4    | ШТ | 1413,59 |
| 1702 | ПТР 56.15-26,6 S540-4-Нр | ШТ | 1413,59 |
| 1703 | ПТР 56.15-26,6 S540-4-П  | ШТ | 1413,59 |
| 1704 | ПТР 56.15-26,6 S540-4-Нз | ШТ | 1413,59 |
| 1705 | ПТР 56.15-26,0 S540-4    | ШТ | 1388,84 |
| 1706 | ПТР 56.15-26,0 S540-4-Нр | ШТ | 1388,84 |
| 1707 | ПТР 56.15-26,0 S540-4-П  | ШТ | 1388,84 |
| 1708 | ПТР 56.15-26,0 S540-4-Нз | ШТ | 1388,84 |
| 1709 | ПТР 56.15-24,5 S540-4    | ШТ | 1392,42 |
| 1710 | ПТР 56.15-24,5 S540-4-Нр | ШТ | 1392,42 |
| 1711 | ПТР 56.15-24,5 S540-4-П  | ШТ | 1392,42 |
| 1712 | ПТР 56.15-24,5 S540-4-Нз | ШТ | 1392,42 |
| 1713 | ПТР 56.15-21,8 S540-4    | ШТ | 1331,06 |
| 1714 | ПТР 56.15-21,8 S540-4-Нр | ШТ | 1331,06 |
| 1715 | ПТР 56.15-21,8 S540-4-П  | ШТ | 1331,06 |
| 1716 | ПТР 56.15-21,8 S540-4-Нз | ШТ | 1331,06 |
| 1717 | ПТР 56.15-20,6 S540-4    | ШТ | 1310,80 |
| 1718 | ПТР 56.15-20,6 S540-4-Нр | ШТ | 1310,80 |
| 1719 | ПТР 56.15-20,6 S540-4-П  | ШТ | 1310,80 |
| 1720 | ПТР 56.15-20,6 S540-4-Нз | ШТ | 1310,80 |
| 1721 | ПТР 56.15-19,3 S540-4    | ШТ | 1310,57 |



|      |                          |    |         |
|------|--------------------------|----|---------|
| 1722 | ПТР 56.15-19,3 S540-4-Нр | ШТ | 1310,57 |
| 1723 | ПТР 56.15-19,3 S540-4-П  | ШТ | 1310,57 |
| 1724 | ПТР 56.15-19,3 S540-4-Нз | ШТ | 1310,57 |
| 1725 | ПТР 56.15-17,1 S540-4    | ШТ | 1296,84 |
| 1726 | ПТР 56.15-17,1 S540-4-Нр | ШТ | 1296,84 |
| 1727 | ПТР 56.15-17,1 S540-4-П  | ШТ | 1296,84 |
| 1728 | ПТР 56.15-17,1 S540-4-Нз | ШТ | 1296,84 |
| 1729 | ПТР 56.15-15,6 S540-4    | ШТ | 1277,22 |
| 1730 | ПТР 56.15-15,6 S540-4-Нр | ШТ | 1277,22 |
| 1731 | ПТР 56.15-15,6 S540-4-П  | ШТ | 1277,22 |
| 1732 | ПТР 56.15-15,6 S540-4-Нз | ШТ | 1277,22 |
| 1733 | ПТР 56.15-15,1 S540-4    | ШТ | 1281,23 |
| 1734 | ПТР 56.15-15,1 S540-4-Нр | ШТ | 1281,23 |
| 1735 | ПТР 56.15-15,1 S540-4-П  | ШТ | 1281,23 |
| 1736 | ПТР 56.15-15,1 S540-4-Нз | ШТ | 1281,23 |
| 1737 | ПТР 56.15-12,3 S540-4    | ШТ | 1236,27 |
| 1738 | ПТР 56.15-12,3 S540-4-Нр | ШТ | 1236,27 |
| 1739 | ПТР 56.15-12,3 S540-4-П  | ШТ | 1236,27 |
| 1740 | ПТР 56.15-12,3 S540-4-Нз | ШТ | 1236,27 |
| 1741 | ПТР 56.15-9,6 S540-4     | ШТ | 1212,04 |
| 1742 | ПТР 56.15-9,6 S540-4-Нр  | ШТ | 1212,04 |
| 1743 | ПТР 56.15-9,6 S540-4-П   | ШТ | 1212,04 |
| 1744 | ПТР 56.15-9,6 S540-4-Нз  | ШТ | 1212,04 |
| 1745 | ПТР 56.15-6,9 S540-4     | ШТ | 1192,99 |
| 1746 | ПТР 56.15-6,9 S540-4-Нр  | ШТ | 1192,99 |
| 1747 | ПТР 56.15-6,9 S540-4-П   | ШТ | 1192,99 |
| 1748 | ПТР 56.15-6,9 S540-4-Нз  | ШТ | 1192,99 |
| 1749 | ПТР 56.15-37,7 S540-7    | ШТ | 1578,29 |
| 1750 | ПТР 56.15-37,7 S540-7-Нр | ШТ | 1578,29 |
| 1751 | ПТР 56.15-37,7 S540-7-П  | ШТ | 1578,29 |
| 1752 | ПТР 56.15-37,7 S540-7-Нз | ШТ | 1578,29 |
| 1753 | ПТР 56.15-37,0 S540-7    | ШТ | 1530,89 |
| 1754 | ПТР 56.15-37,0 S540-7-Нр | ШТ | 1530,89 |
| 1755 | ПТР 56.15-37,0 S540-7-П  | ШТ | 1530,89 |
| 1756 | ПТР 56.15-37,0 S540-7-Нз | ШТ | 1530,89 |
| 1757 | ПТР 56.15-34,5 S540-7    | ШТ | 1470,14 |
| 1758 | ПТР 56.15-34,5 S540-7-Нр | ШТ | 1470,14 |



|      |                          |    |         |
|------|--------------------------|----|---------|
| 1759 | ПТР 56.15-34,5 S540-7-П  | ШТ | 1470,14 |
| 1760 | ПТР 56.15-34,5 S540-7-Нз | ШТ | 1470,14 |
| 1761 | ПТР 56.15-31,5 S540-7    | ШТ | 1441,67 |
| 1762 | ПТР 56.15-31,5 S540-7-Нр | ШТ | 1441,67 |
| 1763 | ПТР 56.15-31,5 S540-7-П  | ШТ | 1441,67 |
| 1764 | ПТР 56.15-31,5 S540-7-Нз | ШТ | 1441,67 |
| 1765 | ПТР 56.15-29,5 S540-7    | ШТ | 1401,90 |
| 1766 | ПТР 56.15-29,5 S540-7-Нр | ШТ | 1401,90 |
| 1767 | ПТР 56.15-29,5 S540-7-П  | ШТ | 1401,90 |
| 1768 | ПТР 56.15-29,5 S540-7-Нз | ШТ | 1401,90 |
| 1769 | ПТР 56.15-26,6 S540-7    | ШТ | 1385,22 |
| 1770 | ПТР 56.15-26,6 S540-7-Нр | ШТ | 1385,22 |
| 1771 | ПТР 56.15-26,6 S540-7-П  | ШТ | 1385,22 |
| 1772 | ПТР 56.15-26,6 S540-7-Нз | ШТ | 1385,22 |
| 1773 | ПТР 56.15-26,0 S540-7    | ШТ | 1360,45 |
| 1774 | ПТР 56.15-26,0 S540-7-Нр | ШТ | 1360,45 |
| 1775 | ПТР 56.15-26,0 S540-7-П  | ШТ | 1360,45 |
| 1776 | ПТР 56.15-26,0 S540-7-Нз | ШТ | 1360,45 |
| 1777 | ПТР 56.15-24,5 S540-7    | ШТ | 1364,06 |
| 1778 | ПТР 56.15-24,5 S540-7-Нр | ШТ | 1364,06 |
| 1779 | ПТР 56.15-24,5 S540-7-П  | ШТ | 1364,06 |
| 1780 | ПТР 56.15-24,5 S540-7-Нз | ШТ | 1364,06 |
| 1781 | ПТР 56.15-21,8 S540-7    | ШТ | 1302,68 |
| 1782 | ПТР 56.15-21,8 S540-7-Нр | ШТ | 1302,68 |
| 1783 | ПТР 56.15-21,8 S540-7-П  | ШТ | 1302,68 |
| 1784 | ПТР 56.15-21,8 S540-7-Нз | ШТ | 1302,68 |
| 1785 | ПТР 56.15-20,6 S540-7    | ШТ | 1282,42 |
| 1786 | ПТР 56.15-20,6 S540-7-Нр | ШТ | 1282,42 |
| 1787 | ПТР 56.15-20,6 S540-7-П  | ШТ | 1282,42 |
| 1788 | ПТР 56.15-20,6 S540-7-Нз | ШТ | 1282,42 |
| 1789 | ПТР 56.15-19,3 S540-7    | ШТ | 1282,20 |
| 1790 | ПТР 56.15-19,3 S540-7-Нр | ШТ | 1282,20 |
| 1791 | ПТР 56.15-19,3 S540-7-П  | ШТ | 1282,20 |
| 1792 | ПТР 56.15-19,3 S540-7-Нз | ШТ | 1282,20 |
| 1793 | ПТР 56.15-17,1 S540-7    | ШТ | 1268,46 |
| 1794 | ПТР 56.15-17,1 S540-7-Нр | ШТ | 1268,46 |
| 1795 | ПТР 56.15-17,1 S540-7-П  | ШТ | 1268,46 |



|      |                           |    |         |
|------|---------------------------|----|---------|
| 1796 | ПТР 56.15-17,1 S540-7-Нз  | ШТ | 1268,46 |
| 1797 | ПТР 56.15-15,6 S540-7     | ШТ | 1248,83 |
| 1798 | ПТР 56.15-15,6 S540-7-Нр  | ШТ | 1248,83 |
| 1799 | ПТР 56.15-15,6 S540-7-П   | ШТ | 1248,83 |
| 1800 | ПТР 56.15-15,6 S540-7-Нз  | ШТ | 1248,83 |
| 1801 | ПТР 56.15-15,1 S540-7     | ШТ | 1252,85 |
| 1802 | ПТР 56.15-15,1 S540-7-Нр  | ШТ | 1252,85 |
| 1803 | ПТР 56.15-15,1 S540-7-П   | ШТ | 1252,85 |
| 1804 | ПТР 56.15-12,3 S540-7     | ШТ | 1207,91 |
| 1805 | ПТР 56.15-12,3 S540-7-Нр  | ШТ | 1207,91 |
| 1806 | ПТР 56.15-12,3 S540-7-П   | ШТ | 1207,91 |
| 1807 | ПТР 56.15-12,3 S540-7-Нз  | ШТ | 1207,91 |
| 1808 | ПТР 56.15-9,6 S540-7      | ШТ | 1183,64 |
| 1809 | ПТР 56.15-9,6 S540-7-Нр   | ШТ | 1183,64 |
| 1810 | ПТР 56.15-9,6 S540-7-П    | ШТ | 1183,64 |
| 1811 | ПТР 56.15-9,6 S540-7-Нз   | ШТ | 1183,64 |
| 1812 | ПТР 56.15-6,9 S540-7      | ШТ | 1164,62 |
| 1813 | ПТР 56.15-6,9 S540-7-Нр   | ШТ | 1164,62 |
| 1814 | ПТР 56.15-6,9 S540-7-П    | ШТ | 1164,62 |
| 1815 | ПТР 56.15-6,9 S540-7-Нз   | ШТ | 1164,62 |
| 1816 | ПТР 56.15-37,7 S540-10    | ШТ | 1531,51 |
| 1817 | ПТР 56.15-37,7 S540-10-Нр | ШТ | 1531,51 |
| 1818 | ПТР 56.15-37,7 S540-10-П  | ШТ | 1531,51 |
| 1819 | ПТР 56.15-37,7 S540-10-Нз | ШТ | 1531,51 |
| 1820 | ПТР 56.15-37,0 S540-10    | ШТ | 1484,10 |
| 1821 | ПТР 56.15-37,0 S540-10-Нр | ШТ | 1484,10 |
| 1822 | ПТР 56.15-37,0 S540-10-П  | ШТ | 1484,10 |
| 1823 | ПТР 56.15-37,0 S540-10-Нз | ШТ | 1484,10 |
| 1824 | ПТР 56.15-34,5 S540-10    | ШТ | 1423,35 |
| 1825 | ПТР 56.15-34,5 S540-10-Нр | ШТ | 1423,35 |
| 1826 | ПТР 56.15-34,5 S540-10-П  | ШТ | 1423,35 |
| 1827 | ПТР 56.15-34,5 S540-10-Нз | ШТ | 1423,35 |
| 1828 | ПТР 56.15-31,5 S540-10    | ШТ | 1394,87 |
| 1829 | ПТР 56.15-31,5 S540-10-Нр | ШТ | 1394,87 |
| 1830 | ПТР 56.15-31,5 S540-10-П  | ШТ | 1394,87 |
| 1831 | ПТР 56.15-31,5 S540-10-Нз | ШТ | 1394,87 |
| 1832 | ПТР 56.15-29,5 S540-10    | ШТ | 1355,10 |



|      |                           |    |         |
|------|---------------------------|----|---------|
| 1833 | ПТР 56.15-29,5 S540-10-Нр | ШТ | 1355,10 |
| 1834 | ПТР 56.15-29,5 S540-10-П  | ШТ | 1355,10 |
| 1835 | ПТР 56.15-29,5 S540-10-Нз | ШТ | 1355,10 |
| 1836 | ПТР 56.15-26,6 S540-10    | ШТ | 1338,42 |
| 1837 | ПТР 56.15-26,6 S540-10-Нр | ШТ | 1338,42 |
| 1838 | ПТР 56.15-26,6 S540-10-П  | ШТ | 1338,42 |
| 1839 | ПТР 56.15-26,6 S540-10-Нз | ШТ | 1338,42 |
| 1840 | ПТР 56.15-26,0 S540-10    | ШТ | 1313,68 |
| 1841 | ПТР 56.15-26,0 S540-10-Нр | ШТ | 1313,68 |
| 1842 | ПТР 56.15-26,0 S540-10-П  | ШТ | 1313,68 |
| 1843 | ПТР 56.15-26,0 S540-10-Нз | ШТ | 1313,68 |
| 1844 | ПТР 56.15-24,5 S540-10    | ШТ | 1317,27 |
| 1845 | ПТР 56.15-24,5 S540-10-Нр | ШТ | 1317,27 |
| 1846 | ПТР 56.15-24,5 S540-10-П  | ШТ | 1317,27 |
| 1847 | ПТР 56.15-24,5 S540-10-Нз | ШТ | 1317,27 |
| 1848 | ПТР 56.15-21,8 S540-10    | ШТ | 1255,89 |
| 1849 | ПТР 56.15-21,8 S540-10-Нр | ШТ | 1255,89 |
| 1850 | ПТР 56.15-21,8 S540-10-П  | ШТ | 1255,89 |
| 1851 | ПТР 56.15-21,8 S540-10-Нз | ШТ | 1255,89 |
| 1852 | ПТР 56.15-20,6 S540-10    | ШТ | 1235,61 |
| 1853 | ПТР 56.15-20,6 S540-10-Нр | ШТ | 1235,61 |
| 1854 | ПТР 56.15-20,6 S540-10-П  | ШТ | 1235,61 |
| 1855 | ПТР 56.15-20,6 S540-10-Нз | ШТ | 1235,61 |
| 1856 | ПТР 56.15-19,3 S540-10    | ШТ | 1235,39 |
| 1857 | ПТР 56.15-19,3 S540-10-Нр | ШТ | 1235,39 |
| 1858 | ПТР 56.15-19,3 S540-10-П  | ШТ | 1235,39 |
| 1859 | ПТР 56.15-19,3 S540-10-Нз | ШТ | 1235,39 |
| 1860 | ПТР 56.15-17,1 S540-10    | ШТ | 1221,65 |
| 1861 | ПТР 56.15-17,1 S540-10-Нр | ШТ | 1221,65 |
| 1862 | ПТР 56.15-17,1 S540-10-П  | ШТ | 1221,65 |
| 1863 | ПТР 56.15-17,1 S540-10-Нз | ШТ | 1221,65 |
| 1864 | ПТР 56.15-15,6 S540-10    | ШТ | 1202,03 |
| 1865 | ПТР 56.15-15,6 S540-10-Нр | ШТ | 1202,03 |
| 1866 | ПТР 56.15-15,6 S540-10-П  | ШТ | 1202,03 |
| 1867 | ПТР 56.15-15,6 S540-10-Нз | ШТ | 1202,03 |
| 1868 | ПТР 56.15-15,1 S540-10    | ШТ | 1206,07 |
| 1869 | ПТР 56.15-15,1 S540-10-Нр | ШТ | 1206,07 |



|      |                           |    |         |
|------|---------------------------|----|---------|
| 1870 | ПТР 56.15-15,1 S540-10-П  | ШТ | 1206,07 |
| 1871 | ПТР 56.15-15,1 S540-10-Нз | ШТ | 1206,07 |
| 1872 | ПТР 56.15-12,3 S540-10    | ШТ | 1161,11 |
| 1873 | ПТР 56.15-12,3 S540-10-Нр | ШТ | 1161,11 |
| 1874 | ПТР 56.15-12,3 S540-10-П  | ШТ | 1161,11 |
| 1875 | ПТР 56.15-12,3 S540-10-Нз | ШТ | 1161,11 |
| 1876 | ПТР 56.15-9,6 S540-10     | ШТ | 1136,85 |
| 1877 | ПТР 56.15-9,6 S540-10-Нр  | ШТ | 1136,85 |
| 1878 | ПТР 56.15-9,6 S540-10-П   | ШТ | 1136,85 |
| 1879 | ПТР 56.15-9,6 S540-10-Нз  | ШТ | 1136,85 |
| 1880 | ПТР 56.15-6,9 S540-10     | ШТ | 1117,81 |
| 1881 | ПТР 56.15-6,9 S540-10-Нр  | ШТ | 1117,81 |
| 1882 | ПТР 56.15-6,9 S540-10-П   | ШТ | 1117,81 |
| 1883 | ПТР 56.15-6,9 S540-10-Нз  | ШТ | 1117,81 |
| 1884 | ПТР 51.15-38,9 S540       | ШТ | 1174,41 |
| 1885 | ПТР 51.15-38,9 S540-Нр    | ШТ | 1174,41 |
| 1886 | ПТР 51.15-38,9 S540-П     | ШТ | 1174,41 |
| 1887 | ПТР 51.15-38,9 S540-Нз    | ШТ | 1174,41 |
| 1888 | ПТР 51.15-36,5 S540       | ШТ | 1136,94 |
| 1889 | ПТР 51.15-36,5 S540-Нр    | ШТ | 1136,94 |
| 1890 | ПТР 51.15-36,5 S540-П     | ШТ | 1136,94 |
| 1891 | ПТР 51.15-36,5 S540-Нз    | ШТ | 1136,94 |
| 1892 | ПТР 51.15-33,0 S540       | ШТ | 1121,73 |
| 1893 | ПТР 51.15-33,0 S540-Нр    | ШТ | 1121,73 |
| 1894 | ПТР 51.15-33,0 S540-П     | ШТ | 1121,73 |
| 1895 | ПТР 51.15-33,0 S540-Нз    | ШТ | 1121,73 |
| 1896 | ПТР 51.15-30,4 S540       | ШТ | 1090,98 |
| 1897 | ПТР 51.15-30,4 S540-Нр    | ШТ | 1090,98 |
| 1898 | ПТР 51.15-30,4 S540-П     | ШТ | 1090,98 |
| 1899 | ПТР 51.15-30,4 S540-Нз    | ШТ | 1090,98 |
| 1900 | ПТР 51.15-32,2 S540       | ШТ | 1087,75 |
| 1901 | ПТР 51.15-32,2 S540-Нр    | ШТ | 1087,75 |
| 1902 | ПТР 51.15-32,2 S540-П     | ШТ | 1087,75 |
| 1903 | ПТР 51.15-32,2 S540-Нз    | ШТ | 1087,75 |
| 1904 | ПТР 51.15-27,8 S540       | ШТ | 1077,02 |
| 1905 | ПТР 51.15-27,8 S540-Нр    | ШТ | 1077,02 |
| 1906 | ПТР 51.15-27,8 S540-П     | ШТ | 1077,02 |



|      |                        |    |         |
|------|------------------------|----|---------|
| 1907 | ПТР 51.15-27,8 S540-Нз | ШТ | 1077,02 |
| 1908 | ПТР 51.15-25,8 S540    | ШТ | 1058,57 |
| 1909 | ПТР 51.15-25,8 S540-Нр | ШТ | 1058,57 |
| 1910 | ПТР 51.15-25,8 S540-П  | ШТ | 1058,57 |
| 1911 | ПТР 51.15-25,8 S540-Нз | ШТ | 1058,57 |
| 1912 | ПТР 51.15-25,1 S540    | ШТ | 1063,04 |
| 1913 | ПТР 51.15-25,1 S540-Нр | ШТ | 1063,04 |
| 1914 | ПТР 51.15-25,1 S540-П  | ШТ | 1063,04 |
| 1915 | ПТР 51.15-25,1 S540-Нз | ШТ | 1063,04 |
| 1916 | ПТР 51.15-22,2 S540    | ШТ | 1014,91 |
| 1917 | ПТР 51.15-22,2 S540-Нр | ШТ | 1014,91 |
| 1918 | ПТР 51.15-22,2 S540-П  | ШТ | 1014,91 |
| 1919 | ПТР 51.15-22,2 S540-Нз | ШТ | 1014,91 |
| 1920 | ПТР 51.15-19,7 S540    | ШТ | 992,39  |
| 1921 | ПТР 51.15-19,7 S540-Нр | ШТ | 992,39  |
| 1922 | ПТР 51.15-19,7 S540-П  | ШТ | 992,39  |
| 1923 | ПТР 51.15-19,7 S540-Нз | ШТ | 992,39  |
| 1924 | ПТР 51.15-19,1 S540    | ШТ | 997,75  |
| 1925 | ПТР 51.15-19,1 S540-Нр | ШТ | 997,75  |
| 1926 | ПТР 51.15-19,1 S540-П  | ШТ | 997,75  |
| 1927 | ПТР 51.15-19,1 S540-Нз | ШТ | 997,75  |
| 1928 | ПТР 51.15-15,6 S540    | ШТ | 961,39  |
| 1929 | ПТР 51.15-15,6 S540-Нр | ШТ | 961,39  |
| 1930 | ПТР 51.15-15,6 S540-П  | ШТ | 961,39  |
| 1931 | ПТР 51.15-15,6 S540-Нз | ШТ | 961,39  |
| 1932 | ПТР 51.15-11,5 S540    | ШТ | 943,37  |
| 1933 | ПТР 51.15-11,5 S540-Нр | ШТ | 943,37  |
| 1934 | ПТР 51.15-11,5 S540-П  | ШТ | 943,37  |
| 1935 | ПТР 51.15-11,5 S540-Нз | ШТ | 943,37  |
| 1936 | ПТР 51.15-9,2 S540     | ШТ | 923,97  |
| 1937 | ПТР 51.15-9,2 S540-Нр  | ШТ | 923,97  |
| 1938 | ПТР 51.15-9,2 S540-П   | ШТ | 923,97  |
| 1939 | ПТР 51.15-9,2 S540-Нз  | ШТ | 923,97  |
| 1940 | ПТР 60.15-31,0 S540    | ШТ | 1463,94 |
| 1941 | ПТР 60.15-31,0 S540-Нр | ШТ | 1463,94 |
| 1942 | ПТР 60.15-31,0 S540-П  | ШТ | 1463,94 |
| 1943 | ПТР 60.15-31,0 S540-Нз | ШТ | 1463,94 |



|      |                        |    |         |
|------|------------------------|----|---------|
| 1944 | ПТР 60.15-30,0 S540    | ШТ | 1413,56 |
| 1945 | ПТР 60.15-30,0 S540-Нр | ШТ | 1413,56 |
| 1946 | ПТР 60.15-30,0 S540-П  | ШТ | 1413,56 |
| 1947 | ПТР 60.15-30,0 S540-Нз | ШТ | 1413,56 |
| 1948 | ПТР 60.15-28,0 S540    | ШТ | 1367,86 |
| 1949 | ПТР 60.15-28,0 S540-Нр | ШТ | 1367,86 |
| 1950 | ПТР 60.15-28,0 S540-П  | ШТ | 1367,86 |
| 1951 | ПТР 60.15-28,0 S540-Нз | ШТ | 1367,86 |
| 1952 | ПТР 60.15-26,9 S540    | ШТ | 1326,02 |
| 1953 | ПТР 60.15-26,9 S540-Нр | ШТ | 1326,02 |
| 1954 | ПТР 60.15-26,9 S540-П  | ШТ | 1326,02 |
| 1955 | ПТР 60.15-26,9 S540-Нз | ШТ | 1326,02 |
| 1956 | ПТР 60.15-24,0 S540    | ШТ | 1295,49 |
| 1957 | ПТР 60.15-24,0 S540-Нр | ШТ | 1295,49 |
| 1958 | ПТР 60.15-24,0 S540-П  | ШТ | 1295,49 |
| 1959 | ПТР 60.15-24,0 S540-Нз | ШТ | 1295,49 |
| 1960 | ПТР 60.15-22,7 S540    | ШТ | 1277,63 |
| 1961 | ПТР 60.15-22,7 S540-Нр | ШТ | 1277,63 |
| 1962 | ПТР 60.15-22,7 S540-П  | ШТ | 1277,63 |
| 1963 | ПТР 60.15-22,7 S540-Нз | ШТ | 1277,63 |
| 1964 | ПТР 60.15-22,1 S540    | ШТ | 1208,35 |
| 1965 | ПТР 60.15-22,1 S540-Нр | ШТ | 1208,35 |
| 1966 | ПТР 60.15-22,1 S540-Нз | ШТ | 1208,35 |
| 1967 | ПТР 60.15-20,8 S540    | ШТ | 1200,05 |
| 1968 | ПТР 60.15-20,8 S540-Нр | ШТ | 1200,05 |
| 1969 | ПТР 60.15-20,8 S540-П  | ШТ | 1200,05 |
| 1970 | ПТР 60.15-20,8 S540-Нз | ШТ | 1200,05 |
| 1971 | ПТР 60.15-18,1 S540    | ШТ | 1183,54 |
| 1972 | ПТР 60.15-18,1 S540-Нр | ШТ | 1183,54 |
| 1973 | ПТР 60.15-18,1 S540-П  | ШТ | 1183,54 |
| 1974 | ПТР 60.15-18,1 S540-Нз | ШТ | 1183,54 |
| 1975 | ПТР 60.15-17,5 S540    | ШТ | 1161,78 |
| 1976 | ПТР 60.15-17,5 S540-Нр | ШТ | 1161,78 |
| 1977 | ПТР 60.15-17,5 S540-П  | ШТ | 1161,78 |
| 1978 | ПТР 60.15-17,5 S540-Нз | ШТ | 1161,78 |
| 1979 | ПТР 60.15-16,1 S540    | ШТ | 1160,28 |
| 1980 | ПТР 60.15-16,1 S540-Нр | ШТ | 1160,28 |



|      |                        |    |         |
|------|------------------------|----|---------|
| 1981 | ПТР 60.15-16,1 S540-П  | ШТ | 1160,28 |
| 1982 | ПТР 60.15-16,1 S540-Нз | ШТ | 1160,28 |
| 1983 | ПТР 60.15-14,1 S540    | ШТ | 1122,03 |
| 1984 | ПТР 60.15-14,1 S540-Нр | ШТ | 1122,03 |
| 1985 | ПТР 60.15-14,1 S540-П  | ШТ | 1122,03 |
| 1986 | ПТР 60.15-14,1 S540-Нз | ШТ | 1122,03 |
| 1987 | ПТР 60.15-13,1 S540    | ШТ | 1100,99 |
| 1988 | ПТР 60.15-13,1 S540-Нр | ШТ | 1100,99 |
| 1989 | ПТР 60.15-13,1 S540-П  | ШТ | 1100,99 |
| 1990 | ПТР 60.15-13,1 S540-Нз | ШТ | 1100,99 |
| 1991 | ПТР 60.15-12,7 S540    | ШТ | 1105,26 |
| 1992 | ПТР 60.15-12,7 S540-Нр | ШТ | 1105,26 |
| 1993 | ПТР 60.15-12,7 S540-П  | ШТ | 1105,26 |
| 1994 | ПТР 60.15-12,7 S540-Нз | ШТ | 1105,26 |
| 1995 | ПТР 60.15-10,2 S540    | ШТ | 1071,33 |
| 1996 | ПТР 60.15-10,2 S540-Нр | ШТ | 1071,33 |
| 1997 | ПТР 60.15-10,2 S540-П  | ШТ | 1071,33 |
| 1998 | ПТР 60.15-10,2 S540-Нз | ШТ | 1071,33 |
| 1999 | ПТР 60.15-9,0 S540     | ШТ | 1054,84 |
| 2000 | ПТР 60.15-9,0 S540-Нр  | ШТ | 1054,84 |
| 2001 | ПТР 60.15-9,0 S540-П   | ШТ | 1054,84 |
| 2002 | ПТР 60.15-9,0 S540-Нз  | ШТ | 1054,84 |
| 2003 | ПТР 60.15-5,6 S540     | ШТ | 1032,47 |
| 2004 | ПТР 60.15-5,6 S540-Нр  | ШТ | 1032,47 |
| 2005 | ПТР 60.15-5,6 S540-П   | ШТ | 1032,47 |
| 2006 | ПКР 60.30-1,3 S800     | ШТ | 924,43  |
| 2007 | ПКР 60.30-1,5 S800     | ШТ | 923,50  |
| 2008 | ПКР 60.30-2,4 S800     | ШТ | 943,47  |
| 2009 | ПКР 60.30-3,8 S800     | ШТ | 986,40  |
| 2010 | ПКР 60.30-1,3 S800-4   | ШТ | 1258,59 |
| 2011 | ПКР 60.30-1,5 S800-4   | ШТ | 1257,69 |
| 2012 | ПКР 60.30-2,4 S800-4   | ШТ | 1277,62 |
| 2013 | ПКР 60.30-3,8 S800-4   | ШТ | 1324,54 |
| 2014 | ПКР 60.30-1,3 S800-7   | ШТ | 1230,82 |
| 2015 | ПКР 60.30-1,5 S800-7   | ШТ | 1230,42 |
| 2016 | ПКР 60.30-2,4 S800-7   | ШТ | 1250,37 |
| 2017 | ПКР 60.30-3,8 S800-7   | ШТ | 1297,24 |



|      |                         |    |         |
|------|-------------------------|----|---------|
| 2018 | ПКР 60.30-1,3 S800-10   | ШТ | 1224,54 |
| 2019 | ПКР 60.30-1,5 S800-10   | ШТ | 1223,60 |
| 2020 | ПКР 60.30-2,4 S800-10   | ШТ | 1243,56 |
| 2021 | ПКР 60.30-3,8 S800-10   | ШТ | 1290,39 |
| 2022 | ПКР 60.30-1,3 S800-Нр   | ШТ | 924,43  |
| 2023 | ПКР 60.30-1,3 S800-П    | ШТ | 924,43  |
| 2024 | ПКР 60.30-1,3 S800-Нз   | ШТ | 940,61  |
| 2025 | ПКР 60.30-1,5 S800-Нр   | ШТ | 923,50  |
| 2026 | ПКР 60.30-1,5 S800-П    | ШТ | 923,50  |
| 2027 | ПКР 60.30-1,5 S800-Нз   | ШТ | 939,67  |
| 2028 | ПКР 60.30-2,4 S800-Нр   | ШТ | 943,47  |
| 2029 | ПКР 60.30-2,4 S800-П    | ШТ | 943,47  |
| 2030 | ПКР 60.30-2,4 S800-Нз   | ШТ | 959,64  |
| 2031 | ПКР 60.30-3,8 S800-Нр   | ШТ | 986,40  |
| 2032 | ПКР 60.30-3,8 S800-П    | ШТ | 986,40  |
| 2033 | ПКР 60.30-3,8 S800-Нз   | ШТ | 1002,58 |
| 2034 | ПКР 60.30-1,3 S800-4-Нр | ШТ | 1258,59 |
| 2035 | ПКР 60.30-1,3 S800-4-П  | ШТ | 1258,59 |
| 2036 | ПКР 60.30-1,3 S800-4-Нз | ШТ | 1279,68 |
| 2037 | ПКР 60.30-1,5 S800-4-Нр | ШТ | 1257,69 |
| 2038 | ПКР 60.30-1,5 S800-4-П  | ШТ | 1257,69 |
| 2039 | ПКР 60.30-1,5 S800-4-Нз | ШТ | 1278,76 |
| 2040 | ПКР 60.30-3,8 S800-4-Нр | ШТ | 1324,54 |
| 2041 | ПКР 60.30-3,8 S800-4-П  | ШТ | 1324,54 |
| 2042 | ПКР 60.30-3,8 S800-4-Нз | ШТ | 1345,62 |
| 2043 | ПКР 60.30-1,3 S800-7-Нр | ШТ | 1230,82 |
| 2044 | ПКР 60.30-1,3 S800-7-П  | ШТ | 1230,82 |
| 2045 | ПКР 60.30-1,3 S800-7-Нз | ШТ | 1251,17 |
| 2046 | ПКР 60.30-1,5 S800-7-Нр | ШТ | 1230,42 |
| 2047 | ПКР 60.30-1,5 S800-7-П  | ШТ | 1230,42 |
| 2048 | ПКР 60.30-1,5 S800-7-Нз | ШТ | 1250,78 |
| 2049 | ПКР 60.30-2,4 S800-7-Нр | ШТ | 1250,37 |
| 2050 | ПКР 60.30-2,4 S800-7-П  | ШТ | 1250,37 |
| 2051 | ПКР 60.30-2,4 S800-7-Нз | ШТ | 1270,73 |
| 2052 | ПКР 60.30-3,8 S800-7-Нр | ШТ | 1297,24 |
| 2053 | ПКР 60.30-3,8 S800-7-П  | ШТ | 1297,24 |
| 2054 | ПКР 60.30-3,8 S800-7-Нз | ШТ | 1317,60 |



|      |                          |    |         |
|------|--------------------------|----|---------|
| 2055 | ПКР 60.30-1,3 S800-10-Нр | ШТ | 1224,54 |
| 2056 | ПКР 60.30-1,3 S800-10-П  | ШТ | 1224,54 |
| 2057 | ПКР 60.30-1,3 S800-10-Нз | ШТ | 1244,72 |
| 2058 | ПКР 60.30-1,5 S800-10-Нр | ШТ | 1223,60 |
| 2059 | ПКР 60.30-1,5 S800-10-П  | ШТ | 1223,60 |
| 2060 | ПКР 60.30-1,5 S800-10-Нз | ШТ | 1243,77 |
| 2061 | ПКР 60.30-2,4 S800-10-Нр | ШТ | 1243,56 |
| 2062 | ПКР 60.30-2,4 S800-10-П  | ШТ | 1243,56 |
| 2063 | ПКР 60.30-2,4 S800-10-Нз | ШТ | 1263,73 |
| 2064 | ПКР 60.30-3,8 S800-10-Нр | ШТ | 1290,39 |
| 2065 | ПКР 60.30-3,8 S800-10-П  | ШТ | 1290,39 |
| 2066 | ПКР 60.30-3,8 S800-10-Нз | ШТ | 1310,56 |
| 2067 | ПКР 60.30-2,4 S800-4-Нр  | ШТ | 1277,62 |
| 2068 | ПКР 60.30-2,4 S800-4-П   | ШТ | 1277,62 |
| 2069 | ПКР 60.30-2,4 S800-4-Нз  | ШТ | 1298,70 |
| 2070 | ПКР 60.15-1,7 S800       | ШТ | 503,56  |
| 2071 | ПКР 60.15-1,7 S800-Нр    | ШТ | 503,56  |
| 2072 | ПКР 60.15-1,7 S800-П     | ШТ | 503,56  |
| 2073 | ПКР 60.15-1,7 S800-Нз    | ШТ | 506,84  |
| 2074 | ПКР 60.15-3,0 S800       | ШТ | 516,86  |
| 2075 | ПКР 60.15-3,0 S800-Нр    | ШТ | 516,86  |
| 2076 | ПКР 60.15-3,0 S800-П     | ШТ | 516,86  |
| 2077 | ПКР 60.15-3,0 S800-Нз    | ШТ | 520,15  |
| 2078 | ПКР 60.15-4,0 S800       | ШТ | 529,01  |
| 2079 | ПКР 60.15-4,0 S800-Нр    | ШТ | 529,01  |
| 2080 | ПКР 60.15-4,0 S800-П     | ШТ | 529,01  |
| 2081 | ПКР 60.15-4,0 S800-Нз    | ШТ | 532,29  |
| 2082 | ПКР 60.15-4,5 S800       | ШТ | 533,13  |
| 2083 | ПКР 60.15-4,5 S800-Нр    | ШТ | 533,13  |
| 2084 | ПКР 60.15-4,5 S800-П     | ШТ | 533,13  |
| 2085 | ПКР 60.15-4,5 S800-Нз    | ШТ | 536,40  |
| 2086 | ПКР 60.15-6,1 S800       | ШТ | 553,09  |
| 2087 | ПКР 60.15-6,1 S800-Нр    | ШТ | 553,09  |
| 2088 | ПКР 60.15-6,1 S800-П     | ШТ | 553,09  |
| 2089 | ПКР 60.15-6,1 S800-Нз    | ШТ | 556,37  |
| 2090 | ПКР 60.15-7,6 S800       | ШТ | 590,77  |
| 2091 | ПКР 60.15-7,6 S800-Н     | ШТ | 590,77  |



|      |                                                |    |        |
|------|------------------------------------------------|----|--------|
| 2092 | ПКР 60.15-7,6 S800-П                           | шт | 590,77 |
| 2093 | ПКР 60.15-7,6 S800-Нз                          | шт | 593,65 |
| 2094 | РСГП, для<br>стяжек, цементная, М100, Пк1 St-1 | м3 | 152,26 |
| 2095 | РСГП, для<br>стяжек, цементная, М75, Пк3 St-1  | м3 | 140,81 |
| 2096 | РСГП, для<br>стяжек, цементная, М150, Пк1 St-1 | м3 | 184,76 |
| 2097 | РСГП, для<br>стяжек, цементная, М200, Пк1 St-1 | м3 | 189,60 |
| 2098 | РСГП, для<br>стяжек, цементная, М75, Пк3 St-1  | м3 | 152,60 |
| 2099 | РСГП, для<br>стяжек, цементная, М100, Пк3 St-1 | м3 | 165,59 |
| 2100 | РСГП, для<br>стяжек, цементная, М150, Пк3 St-1 | м3 | 190,73 |
| 2101 | РСГП, для<br>стяжек, цементная, М150, Пк3 St-1 | м3 | 211,45 |
| 2102 | БСГТ П1 С8/10 St-1 F50 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм      | м3 | 182,34 |
| 2103 | БСГТ П1 С10/12,5 St-1 F50 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 182,86 |
| 2104 | БСГТ П1 С12/15 St-1 F50 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм     | м3 | 184,53 |
| 2105 | БСГТ П1 С16/20 St-1 F50 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм     | м3 | 194,12 |
| 2106 | БСГТ П1 С18/22,5 St-1 F50 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 203,66 |
| 2107 | БСГТ П1 С20/25 St-1 F100 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм    | м3 | 211,93 |
| 2108 | БСГТ П1 С22/27,5 St-1 F100 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм  | м3 | 211,93 |
| 2109 | БСГТ П1 С25/30 St-1 F200 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм    | м3 | 220,63 |
| 2110 | БСГТ П1 С28/35 St-1 F200 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм    | м3 | 229,33 |
| 2111 | БСГТ П1 С30/37 St-1 F300 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм    | м3 | 240,63 |
| 2112 | БСГТ П3 С8/10 St-1 F50 W2 ЩБ<br>фр.16-22мм     | м3 | 178,77 |



|      |                                               |    |        |
|------|-----------------------------------------------|----|--------|
| 2113 | БСГТ ПЗ C10/12,5 St-1 F50 W2 ЩБ<br>фр.16-22мм | м3 | 180,11 |
| 2114 | БСГТ ПЗ C12/15 St-1 F50 W2 ЩБ<br>фр.16-22мм   | м3 | 180,89 |
| 2115 | БСГТ ПЗ C16/20 St-1 F50 W2 ЩБ<br>фр.16-22мм   | м3 | 192,01 |
| 2116 | БСГТ ПЗ C18/22,5 St-1 F50 W2 ЩБ<br>фр.16-22мм | м3 | 203,47 |
| 2117 | БСГТ ПЗ C20/25St-1 F100 W4 ЩБ<br>фр.16-22мм   | м3 | 215,95 |
| 2118 | БСГТ ПЗ C22/27,5 St-1 F100W4 ЩБ<br>фр.16-22мм | м3 | 215,95 |
| 2119 | БСГТ ПЗ C25/30 St-1 F200W6 ЩБ<br>фр.16-22мм   | м3 | 225,99 |
| 2120 | БСГТ ПЗ C28/35 St-1 F200W6 ЩБ<br>фр.16-22мм   | м3 | 240,39 |
| 2121 | БСГТ ПЗ C30/37 St-1 F300W8 ЩБ<br>фр.16-22мм   | м3 | 246,56 |
| 2122 | БСГТ ПЗ C8/10 St-1 F50W2 ЩБфр.5-<br>20мм      | м3 | 191,19 |
| 2123 | БСГТ ПЗ C10/12,5 St-1 F50W2 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 192,53 |
| 2124 | БСГТ ПЗ C12/15 St-1 F50W2 ЩБ<br>фр.5-20мм     | м3 | 193,32 |
| 2125 | БСГТ ПЗ C16/20 St-1 F50W2 ЩБ<br>фр.5-20мм     | м3 | 204,44 |
| 2126 | БСГТ ПЗ C18/22,5 St-1 F50W2 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 215,89 |
| 2127 | БСГТ ПЗ C28/35 St-1 F200W6 ЩБ<br>фр.5-20мм    | м3 | 252,81 |
| 2128 | БСГТ ПЗ C30/37 St-1 F300W8 ЩБ<br>фр.5-20мм    | м3 | 258,98 |
| 2129 | БСГТ ПЗ C12/15 St-1 F100 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 220,73 |
| 2130 | БСГТ ПЗ C12/15 St-1 F100 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 224,89 |
| 2131 | БСГТ ПЗ C12/15 St-1 F100 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 244,89 |
| 2132 | БСГТ ПЗ C12/15 St-1 F100 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 258,89 |



|      |                                               |    |        |
|------|-----------------------------------------------|----|--------|
| 2133 | БСГТ ПЗ C12/15 St-1 F150 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 220,73 |
| 2134 | БСГТ ПЗ C12/15 St-1 F150 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 224,89 |
| 2135 | БСГТ ПЗ C12/15 St-1 F150 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 244,89 |
| 2136 | БСГТ ПЗ C12/15 St-1 F200 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 241,78 |
| 2137 | БСГТ ПЗ C12/15 St-1 F200 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 241,78 |
| 2138 | БСГТ ПЗ C12/15 St-1 F200 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 244,89 |
| 2139 | БСГТ ПЗ C12/15 St-1 F200 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 258,89 |
| 2140 | БСГТ ПЗ C16/20 St-1 F100 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 220,73 |
| 2141 | БСГТ ПЗ C16/20 St-1 F100 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 224,89 |
| 2142 | БСГТ ПЗ C16/20 St-1 F100 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 244,89 |
| 2143 | БСГТ ПЗ C16/20 St-1 F100 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 258,89 |
| 2144 | БСГТ ПЗ C16/20 St-1 F150 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 220,73 |
| 2145 | БСГТ ПЗ C16/20 St-1 F150 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 224,89 |
| 2146 | БСГТ ПЗ C16/20 St-1 F150 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 244,89 |
| 2147 | БСГТ ПЗ C16/20 St-1 F150 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 258,89 |
| 2148 | БСГТ ПЗ C16/20 St-1 F200 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 241,78 |
| 2149 | БСГТ ПЗ C16/20 St-1 F200 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 241,78 |
| 2150 | БСГТ ПЗ C16/20 St-1 F200 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 244,89 |
| 2151 | БСГТ ПЗ C16/20 St-1 F200 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 258,89 |
| 2152 | БСГТ ПЗ C18/22,5 St-1 F100 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 220,73 |



|      |                                                |    |        |
|------|------------------------------------------------|----|--------|
| 2153 | БСГТ П3 C18/22,5 St-1 F100 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм  | м3 | 224,89 |
| 2154 | БСГТ П3 C18/22,5 St-1 F100 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм  | м3 | 244,89 |
| 2155 | БСГТ П3 C18/22,5 St-1 F100 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм  | м3 | 258,89 |
| 2156 | БСГТ П3 C18/22,5 St-1 F150 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм  | м3 | 220,73 |
| 2157 | БСГТ П3 C18/22,5 St-1 F150 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм  | м3 | 224,89 |
| 2158 | БСГТ П3 C18/22,5 St-1 F150 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм  | м3 | 244,89 |
| 2159 | БСГТ П3 C18/22,5 St-1 F150 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм  | м3 | 258,89 |
| 2160 | БСГТ П3 C18/22,5 St-1 F200 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм  | м3 | 241,78 |
| 2161 | БСГТ П3 C18/22,5 St-1 F200 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм  | м3 | 241,78 |
| 2162 | БСГТ П3 C18/22,5 St-1 F200 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм  | м3 | 244,89 |
| 2163 | БСГТ П3 C18/22,5 St-1 F200 W8 ЩБ фр.5-<br>20мм | м3 | 258,89 |
| 2164 | БСГТ П3 C20/25 St-1 F100 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм    | м3 | 228,15 |
| 2165 | БСГТ П3 C20/25 St-1 F100 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм    | м3 | 228,15 |
| 2166 | БСГТ П3 C20/25 St-1 F100 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм    | м3 | 244,89 |
| 2167 | БСГТ П3 C20/25 St-1 F100 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм    | м3 | 258,89 |
| 2168 | БСГТ П3 C20/25 St-1 F150 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм    | м3 | 228,15 |
| 2169 | БСГТ П3 C20/25 St-1 F150 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм    | м3 | 228,15 |
| 2170 | БСГТ П3 C20/25 St-1 F150 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм    | м3 | 244,89 |
| 2171 | БСГТ П3 C20/25 St-1 F150 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм    | м3 | 258,89 |
| 2172 | БСГТ П3 C20/25 St-1 F200 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм    | м3 | 241,78 |



|      |                                             |    |        |
|------|---------------------------------------------|----|--------|
| 2173 | БСГТ П3 C20/25 St-1 F200 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 241,78 |
| 2174 | БСГТ П3 C20/25 St-1 F200 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 244,89 |
| 2175 | БСГТ П3 C20/25 St-1 F200 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 258,89 |
| 2176 | БСГТ П3 C25/30 St-1 F100 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 241,78 |
| 2177 | БСГТ П3 C25/30 St-1 F100 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 241,78 |
| 2178 | БСГТ П3 C25/30 St-1 F100 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 244,89 |
| 2179 | БСГТ П3 C25/30 St-1 F100 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 258,89 |
| 2180 | БСГТ П3 C25/30 St-1 F150 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 241,78 |
| 2181 | БСГТ П3 C25/30 St-1 F150 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 241,78 |
| 2182 | БСГТ П3 C25/30 St-1 F150 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 244,89 |
| 2183 | БСГТ П3 C25/30 St-1 F150 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 258,89 |
| 2184 | БСГТ П3 C25/30 St-1 F200 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 241,78 |
| 2185 | БСГТ П3 C25/30 St-1 F200 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 241,78 |
| 2186 | БСГТ П3 C25/30 St-1 F200 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 244,89 |
| 2187 | БСГТ П3 C25/30 St-1 F200 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 258,89 |
| 2188 | БСГТ П1 C12/15 St-1 F100 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 211,95 |
| 2189 | БСГТ П1 C12/15 St-1 F100 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 217,00 |
| 2190 | БСГТ П1 C12/15 St-1 F100 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 236,41 |
| 2191 | БСГТ П1 C12/15 St-1 F100 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 247,25 |
| 2192 | БСГТ П1 C12/15 St-1 F150 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 211,95 |



|      |                                               |    |        |
|------|-----------------------------------------------|----|--------|
| 2193 | БСГТ П1 C12/15 St-1 F150 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 217,00 |
| 2194 | БСГТ П1 C12/15 St-1 F150 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 236,53 |
| 2195 | БСГТ П1 C12/15 St-1 F150 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 247,25 |
| 2196 | БСГТ П1 C12/15 St-1 F200 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 230,61 |
| 2197 | БСГТ П1 C12/15 St-1 F200 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 230,61 |
| 2198 | БСГТ П1 C12/15 St-1 F200 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 236,53 |
| 2199 | БСГТ П1 C12/15 St-1 F200 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 247,25 |
| 2200 | БСГТ П1 C16/20 St-1 F100 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 211,95 |
| 2201 | БСГТ П1 C16/20 St-1 F100 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 217,00 |
| 2202 | БСГТ П1 C16/20 St-1 F100 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 236,53 |
| 2203 | БСГТ П1 C16/20 St-1 F100 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 247,25 |
| 2204 | БСГТ П1 C16/20 St-1 F150 W2 ЩБ фр.5-<br>20мм  | м3 | 211,95 |
| 2205 | БСГТ П1 C16/20 St-1 F150 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 217,00 |
| 2206 | БСГТ П1 C16/20 St-1 F150 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 236,53 |
| 2207 | БСГТ П1 C16/20 St-1 F150 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 247,25 |
| 2208 | БСГТ П1 C16/20 St-1 F200 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 230,61 |
| 2209 | БСГТ П1 C16/20 St-1 F200 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 230,61 |
| 2210 | БСГТ П1 C16/20 St-1 F200 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 236,53 |
| 2211 | БСГТ П1 C16/20 St-1 F200 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм   | м3 | 247,25 |
| 2212 | БСГТ П1 C18/22,5 St-1 F100 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм | м3 | 211,95 |



|      |                                                   |    |        |
|------|---------------------------------------------------|----|--------|
| 2213 | БСГТ П1 С18/22,5 St-1 F100 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм     | м3 | 217,00 |
| 2214 | БСГТ П1 С18/22,5 St-1 F100 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм     | м3 | 236,53 |
| 2215 | БСГТ П1 С18/22,5 St-1 F100 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм     | м3 | 247,25 |
| 2216 | БСГТ П1 С18/22,5 St-1 F150 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм     | м3 | 211,95 |
| 2217 | БСГТ П1 С18/22,5 St-1 F150 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм     | м3 | 217,00 |
| 2218 | БСГТ П1 С18/22,5 St-1 F150 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм     | м3 | 236,53 |
| 2219 | БСГТ П1 С18/22,5 St-1 F150 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм     | м3 | 247,25 |
| 2220 | БСГТ П1 С18/22,5 St-1 F200 W2 ЩБ<br>фр.5-20мм     | м3 | 230,61 |
| 2221 | БСГТ П1 С18/22,5 St-1 F200 W4 ЩБ<br>фр.5-20мм     | м3 | 230,61 |
| 2222 | БСГТ П1 С18/22,5 St-1 F200 W6 ЩБ<br>фр.5-20мм     | м3 | 236,53 |
| 2223 | БСГТ П1 С18/22,5 St-1 F200 W8 ЩБ<br>фр.5-20мм     | м3 | 247,25 |
| 2224 | БСГТ П3 С8/10 St-1 F50 W2 t-5 ЩБ<br>фр.5-20мм     | м3 | 194,05 |
| 2225 | БСГТ П3 С10/12 St-1 F50 W2 t-5<br>ЩБ фр.5-20мм    | м3 | 195,49 |
| 2226 | БСГТ П3 С12/15 St-1 F50 W2 t-5<br>ЩБ фр.5-20мм    | м3 | 196,35 |
| 2227 | БСГТ П3 С16/20 St-1 F50 W2 t-5<br>ЩБ фр.5-20мм    | м3 | 208,05 |
| 2228 | БСГТ П3 С18/22,5 St-1 F50 W2 t-5<br>ЩБ фр.5-20мм  | м3 | 219,99 |
| 2229 | БСГТ П3 С20/25 St-1 F100 W4 t-5<br>ЩБ фр.5-20мм   | м3 | 231,21 |
| 2230 | БСГТ П3 С22/27,5 St-1 F100 W4 t-5<br>ЩБ фр.5-20мм | м3 | 231,21 |
| 2231 | БСГТ П3 С25/30 St-1 F200 W6 t-5<br>ЩБ фр.5-20мм   | м3 | 243,76 |
| 2232 | БСГТ П3 С28/35 St-1 F200 W6 t-5<br>ЩБ фр.5-20мм   | м3 | 259,54 |



|      |                                                    |    |        |
|------|----------------------------------------------------|----|--------|
| 2233 | БСГТ ПЗ C30/37 St-1 F300 W8 t-5<br>ЩБ фp.5-20мм    | м3 | 265,28 |
| 2234 | БСГТ ПЗ C8/10 St-1 F50 W2 t-5 ЩБ<br>фp.16-22мм     | м3 | 181,63 |
| 2235 | БСГТ ПЗ C10/12 St-1 F50 W2 t-5<br>ЩБ фp.16-22мм    | м3 | 183,07 |
| 2236 | БСГТ ПЗ C12/15 St-1 F50 W2 t-5<br>ЩБ фp.16-22мм    | м3 | 183,93 |
| 2237 | БСГТ ПЗ C16/20 St-1 F50 W2 t-5<br>ЩБ фp.16-22мм    | м3 | 195,63 |
| 2238 | БСГТ ПЗ C18/22,5 St-1 F50 W2 t-5<br>ЩБ фp.16-22мм  | м3 | 207,56 |
| 2239 | БСГТ ПЗ C20/25 St-1 F100 W4 t-5<br>ЩБ фp.16-22мм   | м3 | 218,78 |
| 2240 | БСГТ ПЗ C22/27,5 St-1 F100 W4 t-5<br>ЩБ фp.16-22мм | м3 | 218,78 |
| 2241 | БСГТ ПЗ C25/30 St-1 F200 W6 t-5<br>ЩБ фp.16-22мм   | м3 | 231,35 |
| 2242 | БСГТ ПЗ C28/35 St-1 F200 W6 t-5<br>ЩБ фp.16-22мм   | м3 | 247,13 |
| 2243 | БСГТ ПЗ C30/37 St-1 F300 W8 t-5<br>ЩБ фp.16-22мм   | м3 | 252,86 |
| 2244 | БСГТ П1 C10/12 St-1 F50 W2 t-5<br>ЩБ фp.5-20мм     | м3 | 190,91 |
| 2245 | БСГТ П1 C16/20 St-1 F50 W2 t-5ЩБ фp.5-<br>20мм     | м3 | 202,95 |
| 2246 | БСГТ П1 C18/22,5 St-1 F50 W2 t-5<br>ЩБ фp.5-20мм   | м3 | 213,52 |
| 2247 | БСГТ П1 C20/25 St-1 F100 W4 t-5<br>ЩБ фp.5-20мм    | м3 | 222,67 |
| 2248 | БСГТ П1 C22/27,5 St-1 F100 W4 t-5<br>ЩБ фp.5-20мм  | м3 | 222,67 |
| 2249 | БСГТ П1 C25/30 St-1 F100 W4 t-5<br>ЩБ фp.5-20мм    | м3 | 232,39 |
| 2250 | БСГТ П1 C28/35 St-1 F200 W6 t-5<br>ЩБ фp.5-20мм    | м3 | 241,97 |
| 2251 | БСГТ П1 C30/37 St-1 F300 W8 t-5<br>ЩБ фp.5-20мм    | м3 | 254,56 |
| 2252 | БСГТ ПЗ C8/10 St-1 F50 W2 t-10<br>ЩБ фp.5-20мм     | м3 | 214,14 |



|      |                                                     |    |        |
|------|-----------------------------------------------------|----|--------|
| 2253 | БСГТ ПЗ C10/12 St-1 F50 W2 t-10<br>ЩБ фp.5-20мм     | МЗ | 214,84 |
| 2254 | БСГТ ПЗ C12/15 St-1 F50 W2 t-10<br>ЩБ фp.5-20мм     | МЗ | 218,66 |
| 2255 | БСГТ ПЗ C16/20 St-1 F50 W2 t-10<br>ЩБ фp.5-20мм     | МЗ | 225,10 |
| 2256 | БСГТ ПЗ C18/22,5 St-1 F50 W2 t-10<br>ЩБ фp.5-20мм   | МЗ | 236,97 |
| 2257 | БСГТ ПЗ C20/25 St-1 F100 W4 t-10<br>ЩБ фp.5-20мм    | МЗ | 244,43 |
| 2258 | БСГТ ПЗ C22/27,5 St-1 F100 W4<br>t-10 ЩБ фp.5-20мм  | МЗ | 244,43 |
| 2259 | БСГТ ПЗ C25/30 St-1 F200 W6 t-10<br>ЩБ фp.5-20мм    | МЗ | 257,31 |
| 2260 | БСГТ ПЗ C28/35 St-1 F200 W6 t-10<br>ЩБ фp.5-20мм    | МЗ | 266,99 |
| 2261 | БСГТ ПЗ C30/37 St-1 F300 W8 t-10<br>ЩБ фp.5-20мм    | МЗ | 265,78 |
| 2262 | БСГТ ПЗ C8/10 St-1 F50 W2 t-10<br>ЩБ фp.16-22мм     | МЗ | 196,88 |
| 2263 | БСГТ ПЗ C10/12 St-1 F50 W2 t-10<br>ЩБ фp.16-22мм    | МЗ | 197,57 |
| 2264 | БСГТ ПЗ C12/15 St-1 F50 W2 t-10<br>ЩБ фp.16-22мм    | МЗ | 201,39 |
| 2265 | БСГТ ПЗ C16/20 St-1 F50 W2 t-10<br>ЩБ фp.16-22мм    | МЗ | 207,84 |
| 2266 | БСГТ ПЗ C18/22,5 St-1 F50 W2 t-10<br>ЩБ фp.16-22мм  | МЗ | 219,71 |
| 2267 | БСГТ ПЗ C20/25 St-1 F100 W4 t-10<br>ЩБ фp.16-22мм   | МЗ | 227,16 |
| 2268 | БСГТ ПЗ C22/27,5 St-1 F100 W4<br>t-10 ЩБ фp.16-22мм | МЗ | 227,16 |
| 2269 | БСГТ ПЗ C25/30 St-1 F200 W6 t-10<br>ЩБ фp.16-22мм   | МЗ | 240,03 |
| 2270 | БСГТ ПЗ C28/35 St-1 F200 W6 t-10<br>ЩБ фp.16-22мм   | МЗ | 249,73 |
| 2271 | БСГТ ПЗ C30/37 St-1 F300 W8 t-10<br>ЩБ фp.16-22мм   | МЗ | 253,35 |



Розничные покупатели могут купить продукцию холдинга «Белорусская цементная компания» в интернет-магазине по адресу: <https://bck-shop.by>

